


STAR

ヘーベーラ

製品コード 49211

型 式-T H B1030



取扱説明書・部 品 表

“必読” 機械の使用前には必ず読んでください。

スター農機株式会社



1 目 次

2 ご購入の皆様へ

3 安全作業のため
これだけはぜひ守りましょう

4 部品の注文について

5 使用の前に
“これだけは知っておこう！”

- 1 各部の名称
- 2 フライホイール部
- 3 メインギヤボックス
- 4 ピックアップ部（拾い上げ）
- 5 フィードフォーク（供給部）
- 6 梱包密度
- 7 梱包長さ
- 8 トワインについて（知識）
- 9 トワインの通し方
- 10 結束の確認（テスト）
- 11 ノッタの安全装置
- 12 サイドリールの利用

6 トラクタへの装着

7 上手な運転をするために

8 性能と耐久性を維持するために
給油と手入れについて

9 ● “知っておきたいこと！”

点検と調整（調整基準値）

- 1 ノッタ各部名称
- 2 ビルフックの点検と調整
- 3 トワインディスクの点検と調整
- 4 トワインホルダの点検と調整
- 5 ナイフアームの点検と調整
- 6 トワインフィンガの点検と調整
- 7 ノッタブレーキの調整
- 8 プランジャストップの点検と調整
- 9 プランジャナイフとチャンバナイフ
- 10 プランジャナイフとガイドレール
- 11 ニードルの調整
- 12 ローラチェーンの張りの点検と調整
- 13 タイミングの調整と点検
(プランジャとフォーク)
(プランジャとニードル)

10 ● 故障診断

故障が発生したら……

- 1 結束ミスの原因と処置
- 2 梱包（ペール）重量が不良
- 3 梱包（ペール）形状が不良
- 4 草の拾い上げが不良
- 5 チャンバへの供給不良
- 6 安全クラッチ不良
- 7 ニードルが作動しない、折損する
- 8 シャーボルトの切断の原因

2

ご購入の皆様へ

このたびは、ヘーベーラをご購入いただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、ヘーベーラの正しい取扱い方法と正しい調整・点検について説明しております。

よくお読みいただいたうえ、いつまでもすぐれた性能が発揮できるように、本書を充分に生かして使用してください。

なお、工場完成時に充分な試運転・検査を重ねてから、出荷しておりますが、機械が本来の性能を発揮できるかどうかについては、その取扱い方法と、作業前後の点検・調整・給油などの良し悪しに大きく影響されます。

3

安全作業のためにこれだけはぜひ守りましょう！

ヘーベーラは、安全な作業を確保するため安全カバーなどには、充分な配慮がなされておりますが、ご使用に当っては次の事項および本書の注意内容について細心の注意をはらってください。

安全作業のお願い


1. 取扱説明書はよく読んで理解する。
2. 各部の点検・調整・給油・清掃など行なう時は、トラクタエンジンを完全に停止させてから行なう。
3. トラクタから降りたり離れたりする時は、エンジンおよびP T Oを完全に停止させ、駐車ブレーキをかける。
4. 運転前は、手で軽くまわし異常がないか確認する。
5. 機械に巻込まれない服装にする。服装のみだれは事故のもとです／頭の保護ヘルメットの着用（J I S規格）
巻込まれの防止...裾・服のバンド・タオル・長髪は危険です。
足の保護安全靴の着用（J I S規格）
6. 運転操作中、特に旋回・後退時には周囲に気をつけ、人をそばに近づけないこと。特に子供に気をつける。

4


部品の注文について

1. 部品のご注文の際は、下記項目をご連絡ください。
 - ① 機械名
 - ② 型式名
 - ③ コードNo.
 - ④ 部品番号
 - ⑤ 部品名称
 - ⑥ 個数
2. 部品の納期については、部品表のNo.欄に次の表示をしております。参考にしてください。
(例　・2、・10、13)
 - ・.....市販部品（材料店、金物店で購入してください。
 - ・.....納期のかかる部品（2～6ヶ月）
 - 無.....納期のかからない部品（即納～1ヶ月）
3. 部品番号の末尾に符号が記入されているものは下記の部品が含まれています。
(例 BA 0815 A)
A ; ナット・Sワッシャ
D ; ダブルナット
N ; ナット
P ; ワッシャ
W ; Sワッシャ
(G ; メッキ仕上げ)
4. 個数の欄に 又は が記入されているものは、次の通りです。
シム等、組込まれている個数が不明な部品。
Assy品に含まれていて、単品では支給しない部品。

1. 各部の名称 “装備されている部分名称をよく理解の上本書をお読みください”



- | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| ① パワージョイント(1)ME-040 (2)ME-060 | ⑥ メインギヤボックス | ⑫ クロップカバー |
| ② Hヨークユニット | ⑦ ピックアップドライブ | ⑬ ピックアップロック |
| ③ 2Pフレーム | ⑧ フォーク | ⑭ タイヤ 10/80-12-6 PR |
| ④ ドローバ | ⑨ フィードハウジング | ⑮ タイヤ 7.00-12-6 PR |
| ⑤ フライホイール、クラッチ | ⑩ ピックアップタイン | |
| | ⑪ ロータフラッシュ | |



- | | | |
|--------------|--------------|----------|
| ⑯ リヤカバー | ⑳ メジャーホイール | ㉓ プランジャ |
| ⑰ ニードル | ㉑ ノック | ㉔ チャンバ |
| ⑱ トワインボックス | ㉒ テールゲート | ㉕ サイドリール |
| ⑲ ベールプレスハンドル | ㉓ フランジヤストッパー | |

2. フライホイール部

☆ トランクタ PTO 回転数は作業時 500~540 rpm の範囲を絶対守ろう。

注意 PTO は 1 分間 500~540 回転で、フライホイールの効果が最高となり、500 回転以下では、シャーボルトの破断や故障の原因となり更に本来の性能が出ません。

注意 作業時の PTO 500~540 rpm になるようスロットルレバーで調整する。

☆ 安全装置


ワンウェイクラッチ PTO を停止させた時フライホイールの回転力は、ここでしゃ断されます。

シングルクラッチ方式の PTO を持つトランクタでのブッシングを防止します。

注意 ワンウェイクラッチへの給油は忘れずに。

スリップクラッチ オーバーロード（過負荷）による損傷を防止します。

スリップクラッチが何度か作動するとライニングの摩耗により標準トルクを伝達しないことがあります。その時は A のナットを締込み 50~55 kg·m のトルクでスリップするように調整してください。




注意 ●スリップクラッチは 50~55 kg·m のトルクでスリップし、それ以上の力が伝達されないように設計されています。（スプリング標準長さ 43mm）
●ライニングへの注油は絶対させてください。

シャーボルト 一定以上の過負荷が発生したり、タイミングに狂いが発生した場合、ボルトの破断で本機の動きが停止します。

一度にたくさんの電気製品を使うと、ヒューズやブレーカーが切れます。これに相当するものがシャーボルトです。

シャーボルトが切断したら、その原因を取除き、ボルトを交換して再び作業ができます。

◎ シャーボルトの交換 付属品としてシャーボルト (M10 × 55、特殊高張力ボルト) が 5 本ありますので、それを使用してください。シャーボルトが切断したら、ボルトの交換をしてください。



注意 ●ボルトを交換したらシャーボルト切断の原因を取除き再び作業を開始してください。

●ナットの締付けは十分行ってください。

●シャーボルトが切断しボルトの交換をしたら必ずシャーピンホルダーへグリースアップをしてください。


注意 このシャーボルトは、STA.R 純正部品を必ず使用してください。付属のボルトが少なくなったら早目に販売元か当社営業所へ注文してください。他のボルトの使用による破損や故障については、保証できませんのでご注意ください。

3. メインギヤボックス

オイルの交換は1回目20時間又は梱包2,000ベール時に、2回目以降は100時間毎又は梱包10,000ベール毎に行なってください。

- ・使用オイル…………ギヤオイル#90
- ・容　　量…………1.5ℓ

注意 ギヤボックス内部の調整は必要ありませんが、ギヤボックス関係のボルトの締め付けは時々行なってください。




4. ピックアップ部

☆ ピックアップの上下

5-7図に示すように移動時には、ピックアップユニットを持ち上げてロックします。

作業時はピックアップユニットが上下に浮動（凹凸への順応作用）するようにします。


下限の規制は、ボルトの位置を変えることによって行ないピックアップタインが地上より2cm位の位置（牧草地のとき）になるように調整します。（図5-6）



☆ ピックアップユニット浮動（フローテングアクション凹凸順応作用）



ピックアップ後方のサスペンションスプリングにより浮動作用をします。ピックアップ部を8～10kgで持ち上がる程度に調整します。（図5-8）

注意 サスペンションスプリングを引っぱりすぎると、草の拾い残しが出たり、必要以上の浮動をします。



☆ 安全装置

多量の草を拾い上げたり、ピックアップに過大な負荷が発生した時Vベルトのテンションの作動で、Vベルトがスリップし、破損や故障を未然に防止します。（図5-9）




5. フィードフォーク（供給部）

チャンバ（圧縮室）へ草の送り込みをするフォークの動きは、梱包の成形状態に大きく影響します。

☆変形梱包が発生した時の対処、調整方法


〔梱包の状況〕

(1)




ベーラ本体の後方から見て右側の密度が高く、左側の密度が低く、図5-10のように変形が発生する。

(長い草やワラに多く発生する)



(2)



ベーラ本体の後方から見て左側の密度が高く、右側の密度が低く、図5-11のように変形が発生する場合

(短い草や水分の高い場合に発生する)

なおかつ調整しきれない高水分の牧草および切ワラ(12cm以下)の場合は、フォーク(a)(b)をAの穴からBの穴へと取付けを変えることでさらに調整できます。


このとき、フォーク(c)(d)の穴へ取付けてください。

注意 フォーク(c)をDの穴へ取付けた状態で、フォーク(a)をAの穴へ取付けますと、フォーク(c)がボトムプレートに当りますので、Cの穴へ付け替えてください。




ウェジブロックは別売品として販売していますのでご注文ください。

〔対策〕

フォークロットを下にする



フォークロットを上にする



☆安全装置

一度に多量の草や、異物（木株等）の混入によって、過負荷が加わると、フォークはシャーボルトによりフリーの状態になりフォークが逃げます。付属品としてシャーボルト（M8×4.5 特殊高張力ボルト）が3本ありますのでそれを使用ください。（図5-16）

注意 STAR純正部品を使用ください。他のボルトによる破損や故障は保証できませんのでご注意ください。

6. 梱包密度

☆やわらかい梱包・硬い梱包の調整

- 硬い梱包を作るには、ペールプレスハンドルを右（時計回り方向）へ回す。
- やわらかい梱包を作るには、ペールプレスハンドルを左（反時計回り方向）へ回す。

※水分20%の牧草で70~180kg/m³の梱包をつくることができます。

注意 硬い梱包をつくるため梱包密度をあげ過ぎると結束ミスの原因となるばかりでなく、故障や破損の原因にもなります。また湿った草や生草の梱包の場合ペールプレススプリングはゆるくし密度を低くする必要があります。

7. 梱包の長さ


☆梱包の長さは30~100cmまで目的に応じた長さにできます。

目的の長さにするには、アジャステングトップバーの位置を上にあげれば、長い梱包となり、下へさげると短い梱包になります。


※長さが不均一の場合、次の内容について確認してください。

- 作業速度が不均一でないか。（クラッチ操作がひんぱんにされている。）
- 集草列の草量が不均一でないか。
- 集草列の草量が多過ぎないか。
- トリップアームスプリングの調整が不良でないか。


注意 切断ピッチがまちまちの場合、不良梱包の原因、梱包の長さが不均一になるばかりか梱包が不整形になりやすくなる。



適正な梱包の例 不良な梱包の例



5-18



5-19


8. トワイン（紐）について

使用するトワインについては、その選択に充分な配慮をしてください。

不良トワインは結束性能に悪影響を与えます。

☆良質トワインの条件

- イ、麻製のものがノッタに適しています。（4,500~6,000フィート）
- ロ、太さやヨリが均一であること。
- ハ、ケバ立ちの少ないものであること。
- ニ、油がダンボール又は、包装紙ににじむ程度のものであること。
- ホ、玉が硬く簡単にくずれないこと。（重量9kg/1玉）
- ヘ、製造してから3~4ヶ月経過したもので2年以内のものであること。



5-20

☆P・Pトワイン使用の方へお願い

P・P（ポリプロピレン製）トワインも使用できます。しかしヘーベーラに不適合なトワインも市販されていますので、ご購入に当っては充分注意してください。

9. トワインの通し方

☆ トワインの取出し方


トワインを取りヘーベーラのトワインボックスには、↑・↓・TOP等のマークを上にしてセットします。

☆ トワインのつなぎ方

トワインは A・B が 1 組 C・D が 1 組となるように A の外端と B の内端、 C の外端と D の内端を各々に結びます。




☆ トワインの結び方

結び目はできるだけ小さくします。



☆ トワインガイドへの通し方


- ① トワインボックスに入れたトワインの A の内端をトワインボックスのふたのすぐ上のガイド A-1 の穴に通し、次に C の内端を同じく C-1' を通し C-1 の穴に通します。
- ② A トワインはトワインボックス上段のガイドの左側 (A-2) を通しトワインテンショナを通し、更に A-3 のガイドへ通します。
- ③ C トワインはトワインボックス上段のガイドの右側 (C-2) を通しトワインテンショナを通し、更に C-3 のガイドへ通します。
- ④ A 及び C トワインは 2 本まとめて、ニードルヨーク部 (A-4、C-4) へ交差しないように通します。
- ⑤ A トワインはニードルガードの下を通し左ニードル下のガイド A-5 へ通しニードルの穴へ通します。
- ⑥ C トワインはニードルガードの下を通し右ニードル下のガイド C-5 へ通しニードルの穴へ通します。
- ⑦ A・C のトワインをそれぞれのニードルへ通し終ったら、トワインの端をニードルガードへ結びつけます。



- 注意
- トワインの各ガイドへの通し方は、①～⑦に従がって順序よく行ない、トワインが交差したり、からんだりしないよう注意してください。
 - ニードルガードとニードルの間にはトワインを通さないでください。トワインが切断したりトラブルの原因となります。
 - 適当にトワインを各ガイドへ通したり、ガイドに通さなかったりすると結束ミスの原因になります。
 - トワインを補給する場合には、残っているトワインを奥へ移してから補給すると入れやすくなります。


☆トワインのノッタ（トワインホルダ）へのセットの仕方

- トワインを通し終ったら次にはトワインをノッタ（トワインホルダ）へ保持させる必要があります。
- ① メジャー・ホイールを回して、ノッタクラッチレバーを上げノッタを作動状態にします。
- ② フライホイールを手で回しノックを作動させるとニードルはゆっくりと上昇しノッタのトワインホルダへ、トワインを入れます。更にニードルがもとの位置へ戻るまでフライホイールを回してください。



- 注意
- この作業は必ず手でフライホイールをまわしながら行ってください。※（トラクタ PTO で行なうと危険が伴います。注意してください。）
 - この作業が終ったらノッタのビルフックなどにからんだトワインとニードルガードへ結んだトワインの端は必ず取除いてください。
 - ビルフックやトワインディスク・トワインホルダに付着している油やグリースは、洗油またはシンナー等で洗い流してください。


10. 結束の確認（ノッタの結束テスト）



☆結束テストの方法……空運転

- ① トワインを後方へ引きチャンバ内へ草が入った時と同じ状態とします。
トワインがゆるんだり、すべらないよう両手でしっかりと握り後方へ引く。
- ② ノッタクラッチを作動させる。
- ③ フライホイールをゆっくり手で回しノッタを作動させてください。

- 注意
- ニードルが作動しますので、足元に注意してください。
 - トラクタで行なう場合危険が伴うので細心の注意を払ってください。




11. ノッタの安全装置

☆ノッタシャーボルト

ノッタ及びニードルなどの結束装置に異常が発生したり、また何らかの過負荷が発生した場合ノッタドライブのシャーボルトが切断し故障や破損を未然に防止します。

- 注意
- 付属品としてシャーボルト（M 8 × 32 特殊高張力ボルト）が3本ありますのでご使用ください。
 - S T A R純正部品を使用ください。
 - 他のボルトの使用による破損や故障は保証できませんのでご注意ください。
 - ノッタシャーボルト切断時には、フライホイールのシャーボルトも同時に切断する場合がありますので確認してください。
 - シャーボルトの交換時は必ずノッタシャーボルトホルダへグリスアップをしてください。



12. サイドリール

☆サイドリールのスプリング調整

サイドリールは、トラクタのマッチング状態によって多少異なりますのでサイドリールのタインが地面に2~3cmくらいこむようにスプリングで調整してください。

☆サイドリールの前後

サイドリールは、ピックアップより、3ヶ所の穴で前後に調整できる構造になっています。

牧草や長ワラの時には、ピックとあいだがあくように調整してください。

☆運搬時の操作

サイドリールは運搬時には、ステーの上の穴を使用してサイドリールを上げることができます。また、サイドリールの前後調整穴を使用してピック内側にサイドリールを収納することができますので使用願います。

6

トラクタへの装着

☆ベーラのドローバができるだけ水平となるように2Pフレームで調整し装着してください。


☆2Pフレームのロワーリングピンの地上高は380mmが標準です。

☆ドローバの上下調節がトラクタ油圧のコントロールにより自由にでき便利です。※(障害物をさけたり畦越えに有利です。)



注意 油圧を上げすぎるとパワージョイントを破損させますので必ず油圧上限を規制してください。

☆パワージョイントが長い場合、切断してください。切断した時は、切断面をヤスリで仕上げ、グリースを塗布してください。

注意 作業時のパワージョイントの重なりは、100mm以上必要です。重なりが短かい場合には、パワージョイントを破損させる原因になります。適正なパワージョイントを購入してください。



☆作業時と移動時のドローバの切り換はドローバのチャンバ側に取付けてあるレバーでロックをはずし、作業位置又は移動位置になるようにベーラを動かしてください。



注意 移動状態でトラクタPTOは絶対駆動させないでください。

上手な運転をするために

☆新品の使い初めにはならし運転を、エンジン回転1,000 rpm程度で5~6分行なってください。異常な発熱、異常音がないか点検してください。

異常音がなければPTO回転500~540 rpmで約5分位い空運転をしてください。

☆ウンドロー（集草列）は均一で少な目とし、トラクタの車速をアップして行なうのがコツです。

- ・ウンドローの巾は60~80 cmとし間かくは、1.5~2 mが理想です。

- ・変速ギヤは（3・4速）（4~6 Km/hr）

- ・ウンドローが不均一な時は、作業速度を調整し、ペーラがなるべく一定負荷で作業できるようにします。

注意 牧草、稻わら以外の異物はナイフの破損を招くだけでなく各部に影響します。作業中、異物の混入に注意してください。


☆むやみに重い捆包をつくってあと作業が困難にならないように注意してください。

適正な捆包密度と大きさに調整してください。

☆トラクタPTO回転は常に500~540 rpmで作業を行なってください。

500 rpmより低すぎるとフライホイール部のシャーボルトの負荷が増し、破断しやすくなるばかりでなく、本来の性能を発揮できません。


☆80~90 cmの長さの捆包が12~15回のプランジャ圧縮で捆包されるのが、バランスのとれた理想的な作業です。作業速度とウンドローの大きさを調整して無理のない作業をしてください。



☆ペーラが圃場内をスムーズに作業できるような作業効率のよいウンドローのつくり方を工夫しましょう。

注意

- ・バインダでの作業後の結束された稻ワラを捆包すると切断時の抵抗が増し、機械の寿命を短かくするばかりでなく捆包形状も安定せず、トワインがはずれたりもします。
- また結束部のトラブルの要因ともなります。
- ・コンバインでの作業後の切断された稻ワラ捆包作業では切断長が約8 cm以下になると拾い上げ時、またはチャンバー内への送り込み時に流れが停滞する事があり能率が低下したり捆包形状も良いものができない事があります。



7-2

給油と手入れについて

ペーラを能率よく使用し、耐久性を維持するために定められた時間に従って給油が必要です。

☆オイル交換

オイル交換はメインギヤボックス1箇所です。1回目20時間又は2000ペール時2回目以後100時間毎又は10,000ペール毎に行ってください。

⑤-3 参照


・ギヤオイル #90

・容量 1.5 ℥

☆グリースアップ

500～1000梱包毎又は、5時間毎にグリースアップを行なってください。

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| ① フライホイールクラッチ、フライホイール (図8-1) | ⑥ プランジャー (図8-6) |
| ② プランジャーストッパー (図8-2) | ⑦ ノッタ (図8-7) |
| ③ ノッタシャボルト (図8-3) | ⑧ ニードルヨーク、ドライブクランク (図8-8) |
| ④ フォーク (図8-5) | ⑨ ロワーリンクブラケット (図8-9) |
| ⑤ ジョイント (図8-4)、ピックアップドライブ | ⑩ Hヨークユニット (図8-10) |



☆注油

次の部分へは適宜に注油しスムーズに作動するようにしてください。

- (1) メジャーホイール
- (2) トップドックおよびボトムドック軸受部

☆シーズンが終ったら点検して保管しましょう

- フィードフォーク部やノッタ部やチャンバ内側等の牧草やはこりを取除いてください。
- 銛止めのためにノッタ部、プランジャナイフ、チャンバナイフ、チャンバ内部、ペールプレスおよびテールゲート部は必ずグリース又は、オイル等を塗布してください。
- ベーラは、乾燥した場所に格納してください。

注意 • 屋外に置く時はシートで覆ってください。
• 風雨にさらすと性能・耐久性を著しく阻害しますので注意しましょう。

- シーズンが終って破損部品、摩耗損傷部分あるいはシャーポルトの不足等があった場合、来シーズンの作業のために交換、修理をしておきましょう。
- 部品の購入や交換については農協・販売元にお問合せください。

☆シーズンが来たら仕業点検を忘れずに行ないましょう

- 銛止めグリース、オイル等をふきとってください。


- タイヤ空気圧を点検してください。

それぞれの適正空気圧は


| | チャンバ側 | ピックアップ側 |
|--------|------------------------|------------------------|
| タイヤサイズ | 10/80-12-6 PR | 7.00-12-6 PR |
| 空気圧 | 2.6 kg/cm ² | 3.5 kg/cm ² |

- ギヤボックスのオイルを点検してください。
- 各ボルト、ナットがゆるんでいないかを点検してください。
- 各部のグリースアップと注油を行なってください。
- 作業に入る前には試運転（エンジン回転数1000 rpm程度）を約10分間行なってください。
- 異常の有無を確認してから作業に入りましょう。

1. ノッタ各部名称



2. ピルフック



☆結び目を作る部分です。


3. トワインディスク

☆トワインを受け入れる部分です。

- トワインがない状態でトワインホルダとトワインディスクのノッチ部の重なりが2~3mmが標準です。

調整は

- ボルトAを緩めます。
- ウォームギヤ端Bを軽くたたいてゆるめます。
- 適正位置にします。
- ペベルギヤ端Cを軽くたたきながらボルトAをしめます。
- この時ペベルギヤの軸方向のクリアランスは0.4mmであることを確めてください。




4. トワインホルダ

☆トワインを保持する部分です。

図の状態でトワインを引張った時3.2~4.5kgで
ぬけるのが標準です。トワインの保持力は弱すぎ
ても強すぎてもいけません。

調整は、ナットAをゆるめボルトBで調整します。

注意 ホルダ圧力はトワインの種類や梱包密度に応
じて調節の必要があります。




9-4

5. ナイフアーム

☆ビルフックからトワインをはずす部分です。

- ビルフックに軽く接触して作動します。
- 間隔がある時は調整してください。
- ノッタスプリング、ノッタ取付ボルトをはずし、ノッタを上へ押し上げます。
- ビルフックとスクレーパが軽く接触する様ハンマーでたたき曲げます。
- ノッタ取付ボルトを締めつけノッタスプリングを取り付けます。
- ナイフの切れが悪くなったときは刃を研磨してください。



9-5

6. トワインフィンガ

☆トワインをビルフックへ寄せる部分です。

- ノッタを作動状態にしフライホイールを手で回しトワインフィンガがニードルに最も近づいた時、フィンガ先端とニードルの間隔は4~5mmが標準です。

●調整要領


フィンガ取付ブラケットの前・後の取付ボルトを緩め、ブラケットを前又は後へスライドさせニードルとの間隔を調整する。

- ノッタ停止状態でトワインフィンガの停止位置はニードル溝から6~7mm又はフィンガブラケット右端と同一が標準です。

●調整要領


フィンガーロッドの長さを調整ナットにより調整する。

- トワインフィンガーがノッタのカムにより最高に作動した時右下図のようになるか又所定の位置に戻るか確認してください。



9-6

- 注意
- 塗料やゴミ等によってスムーズに作動しないことがありますので給油や清掃は時々行ってください。
 - ノッタスプリングのはずれやスプリングの伸びは結束ミスの原因になります。




9-7

7. ノッタブレーキの調整


- ☆ノッタを円滑に動かし所定の位置に止め固定するものです。
- 常に適度に作用していなければなりません。

調整要領

ノッタを作動状態とし、図の位置までニードルを作動させ、ニードルヨークを手で動かして約10～15Kg程度の力で動くようにブレーキ調整ナットにより調整します。



9-8




9-9


8. プランジャストッパー

- ☆ニードルの破損を防止するものです。

- ニードルが完全に戻った状態でチャンバ側面と25～30mmの間隔があるのが標準です。
- 調整は、ナットをゆるめて、ロットの長さで調整してください。



9-10



9-11

9. プランジャナイフとチャンバナイフ

- ☆牧草、稻わら等を切断して成形の良いペールを作るための部分です。

- プランジャナイフとチャンバナイフの切味は、ナイフとナイフの間隔で左右されます。


ナイフを研磨した場合、およびプランジャレールを調整した場合プランジャナイフとチャンバナイフにぶつからないようにするために必ず調整してください。

チャンバナイフのボルトをゆるめガイドレールより0～0.3mmさがっていることを確認して、チャンバ側面と平行になるよう合せしっかりと締付けます。


つぎにプランジャナイフのボルトをゆるめ、チャンバナイフとの間隔が0.8～1.4mm（約ハガキ3～5枚）に調整してしっかりと締付けてください。

- ナイフの切味が低下したら余分な動力を必要とするばかりでなく機械の破損事故にもつながります。約5000梱包ごとに刃を図の角度と面を維持して研磨してください。


またナイフの予備品を備えておくことにより、ふいのトラブルにも時間をついやすることなく、スムーズな作業ができます。



9-12



9-13




9-14

10. プランジャとガイドレール

☆長期間使用のためプランジャに遊びが生じて梱包がきれいに分離されない場合に調整します。

出荷時点に於てプランジャとレールの調整には万全を期しておりますので、通常ではこの関係の調整は必要ありません。

- ガイドレールの調整は次のように行なってください。
ナットA、Bをゆるめプランジャローラが当るまでボルトCを締め込んでください。
このとき必ずプランジャを動かし、ローラの位置のボルトを締め込んでください。
その後A、Bのナットを締めつけてください。






11. ニードルの調整

- ニードルを作動状態にしフライホイールを手回します。
- ニードルが完全に上った時、穴の端とトワインディスクとの間隔は8.5～9.5mmが標準です。
またニードルは上った状態でノッタフレームに軽く接触しトワインディスクとの間隔は5mmが標準です。

調整は、

- フォークエンドのピン(図9-17のA)をぬきナット(図9-17のB)をゆるめて調整します。
この時ニードルが完全に戻った時ニードルの先端がチャンバ内にないことを確認します。
- ニードルとトワインディスクとの間隔等はニードルの取付部のボルトの調整で行ないます。
(図9-18 参照)




12. ローラチェーンの張りの点検と調整

ローラチェーンは、一定時間使用すると伸びが出ます。

使用始め1時間後と30時間ごとに、ローラチェーンの張りを点検してください。

ローラチェーンの張りの緩みが5～10mmになるよう、テンションボルト①及び、テンションローラ②によって張りを調整してください。

注意 ローラチェーンの張りが適正でない場合、各部のタイミングがずれる場合があります。




13. タイミングの点検と調整

各部のタイミングが正しいかどうかは、ペーラを使用する上で最も重要なポイントになります。万一の故障などによって駆動系統の部品（ギヤ、シャフトなど）を交換した場合などの時、次の要領に従って点検と調整を行なってください。

A、プランジャとフォークのタイミング

クランクアーム（図9-20）が下向きに垂直な位置にあるときにフォークのフォークリテナセンタ（図9-20）がフィードハウジング上面より45～55mmになるよう調整してください。

注意 タイミングが適正でない場合、フォークとプランジャが衝突し各部を破損する場合があります。



9-20

☆ タイミングの調整要領


① フライホイールを手で回しクランクアームを図9-20のように下向きに垂直にします。

② カウンタジクとスプロケットを固定しているボルト（2本）をはずします。

注意 固定ボルトをはずすとき、フォーククランクが自由に動くので注意してください。

③ フォークのフォークリテナセンタを図9-20の寸法に合わせて固定ボルトを締めてください。


注意 カウンタジクには10ヶ所、スプロケットには12ヶ所の穴があいています。ボルト穴は2ヶ所しか合いません。



9-21

B、プランジャとニードル

ニードルがチャンバ下面から25mm出ている位置（トワインフォーマと同一の高さ）にある時、プランジャ先端（圧縮行程）との重なりが45～75mm（60mmが標準）になるよう調整してください。



9-22

☆ タイミングの調整要領

① メジャホイールを手で回し、ノッタを作動状態にします。

② フライホイールを手で回し、ニードル先端をチャンバ下面から25mm（トワインフォーマと同一の高さ）の位置にします。

③ 図9-23のチェーンをはずしてください。


④ フライホイールを手で回し、プランジャの先端がニードル先端から45～75mmすぎた位置で止めてください。

注意 この調整は必ずプランジャの圧縮行程で行ってください。


⑤ ノッタスプロケットを手で矢印の方向に回し、止まったところでチェーンを合せてください。

⑥ もう一度ノッタ作動状態にして、タイミングを確認してください。

⑦ テンションローラによってチェーンをはってください。



9-23







9-24







☆もし故障が発生したら……

もし使用中に不具合が、発生した場合、各部の調整が取扱説明書や点検整備要領に従って、正しく行なわれているかどうかを点検しなくてはいけません。

不具合の状況をはつきりつかみ、その原因を明確にし正しい処置をするようにしてください。

1. 結束ミスの原因と処置

| 不具合 | 原因 | 処置 |
|---|--|--|
|  ホルダ側（上糸）だけ結び目を作り片側が抜ける。 | (1) トワインボックスからニードルまでの通し方がまずい。 (2) トワインテンショナが緩い。 (3) 草押えドッグのスプリングが切損しているか、へたりを生じている。 (4) トワインフィンガがトワインを正しくビルフックに寄せていない。 (5) ニードルとトワインディスクとが離れ過ぎている。 | ① 正しく通し直す。 ② トワインテンショナのノブナットを僅か締込む。 ③ スプリングを新品と交換する。 ④ トワインフィンガを正しく調整する。 ⑤ ニードルを正しく調整する。 |
|  結び目は出来るがゆるい。 | (1) ビルフックの爪の破損または摩耗 (2) ベール固さが低い (3) トワインホルダ圧が高い (4) ノッタの摩耗 (5) トワインディスク調整不良 | ① ビルフックを交換する ② ベール固さを調整する ③ 圧力を下げる ④ ノッタを交換する ⑤ トワインディスクを調整する |
|  トワイン切れ目不良 | ① ナイフの刃が摩耗している | ① ナイフを研磨する |
|  ニードル側（下糸）だけ結び目を作り片側が抜ける。 | ① トワインホルダのスプリングが弱い。 ② 梱包密度が高過ぎる。 | ① 調整ナットを僅か締込む。 ② ベールプレス・スプリングを弛める。 |
|  両側とも結び目を作らない。 | ① トワインホルダのスプリングが強過ぎる。 ② ビルフックカムおよびローラの摩耗 ③ ビルフックタングの曲損か切損 ④ トワインディスク・トワインホルダが粗い。 ⑤ ビルフックピニオンピンが切損している。 | ① 調整ナットを僅か緩める。 ② 新品と交換する。 ③ 修理又は新品と交換する。 ④ サンドペーパーで磨く。 ⑤ ピンを交換 |

| 不具合 | 原因 | 処置 |
|---|--|---|
|  結び目の方が他方より長い。 | ① トワインナイフの切味が低下している。 ② トワインホルダのスプリングが弱い。 | ① ナイフを研磨するか、新品と交換する。 ② 調整ナットを僅か締込む。 |
|  結び目から12mm程のところでほぐれたり切れたりする。 | ① ビルフックとナイフアームとの間隔が狭過ぎる。 ② 梱包密度が高過ぎる。 | ① ナイフアームを曲げる。 ② ベールプレススプリングをゆるめる。  |
|  トワイン 2重結び | ① ビルフックに対するナイフアームの移動量不足 ② ビルフックのスプリング張力不足 | ① ナイフアームの形状不良なので、修正または交換 ② ビルカムススプリングの調整ナットを修正する。  |
|  トワインの片側 2重結び | ① ナイフアームの動き量不足 ② ビルフックのビルカムススプリングがゆるい。 ③ ナイフの切味不良 ④ トワインホルダの圧力不足 | ① ナイフアーム曲り ② ビルカムススプリングを締める。 ③ ナイフの研磨をする。 ④ トワインホルダ圧力を調整する。  |
|  結び目から 20~30mm 程のところでほぐれたり切れたりする。 | ① ビルフックが回転する際に、紐がビルフックと、ナイフアームの間ではさまれ、結び目より 20~30mm で切れる。 ② ナイフアーム表面が、滑らかでなく、結び目より 20~30mm で切れる。 ③ ノッタブレーキが強すぎる。 | ① ナイフアームが曲り、ビルフックが自由に回転しない。 ナイフアームの溝と、ビルフックの後端関係を点検修正する。 ② ナイフアーム表面を滑らかに修正する。 ③ ノッタブレーキの圧力を調整する。  |
| ビルフックローラにトワインがからむ。 | ① ニードルとトワインディスクが離れ過ぎている。 ② トワインディスクピニオンピンがベベルギヤピニオンピンの切損 ③ トワインテンションナが緩い。 | ① ニードルを正しく調整する。 ② ピンの交換 ③ トワインテンションナのノブナットを僅か締め込む。 |

| 不具合 | 原因 | 処置 |
|--------------------|---|--|
| タングにトワインがからむ。 | ① トワインフィンガがトワインを正しくビルフックに寄せていない。 | ① トワインフィンガを正しく調整する。 |
| ビルフックへのトワインの巻付き | ① 梱包密度が低過ぎる。 ② 前の結束時トワインが巻き付いている。 | ① ベールプレスハンドルを回わし所定の密度に上げる。 ② からんだトワインを取除く。 |
| ビルフックよりトワインがはずれない。 | ① ビルフックの圧力过大 ② ナイフアーム構と、ビルフックの位置が不良 ③ ナイフアームの上り不足 ④ ビルフック爪が滑かでない。 ⑤ ビルフックの曲り、または摩耗 ⑥ トワインテンションが強過ぎる。 ⑦ 梱包密度が高過ぎる。 | ① ビルフックの圧力調整 ② ナイフアームの形状修正（対ビルフック） ③ ビルフックの爪を滑かに修正 ④ ビルフック交換 ⑤ " ⑥ トワインテンションを弛める。 ⑦ ベールプレススプリングを弛める。 |

2. ベール重量が不良

| 不具合 | 原因 | 処置 |
|--------------------------|-------------------------------|---|
| ベールが軽すぎる | ベールプレススプリングがゆるい。ウェジブロックを外した | ベールプレススプリングを締める。ウェジブロックをつける |
| ベールが重すぎる | ベールプレススプリングが締めすぎ。ウェジブロックを取付けた | ベールプレススプリングをゆるめる。ウェジブロックを外す |
| ベールプレススプリングを、ゆるめてもベールが重い | 草の水分が多い | 乾燥させる |
| ベールが長すぎる | メジャホイールが、梱包している草に十分接しない | ベールプレススプリングを締付ける。ベール重量が良い時は、ベール寸法を調整する。 |
| ベールが短かすぎる | ホイルアームのアジャステングトップの調整不良 | 正常に作動するよう調整 |

3. ベール形状不良

| 不具合 | 原因 | 処置 |
|-------------------|--|---|
| 草がベール内に平均して入っていない | (1) インナーフォークの調整不良 (2) 走行速度が遅すぎるか、ウィンドローが小さすぎる (3) ベールがやわらかすぎる (4) 草が極端に軽すぎる | (1) インナーフォークを調整する (2) 走行速度を上げるか、ウィンドローを大きくする (3) ベールプレススプリングを締める |
| ベール長が不規則 | (1) ホイルアームがはね上がる | (1) メジャホイルとブーリの間にワッシャ(厚さ 0.15mm、内径 10mm、外径 25mm)を入れる (2) ホイルアームのスプリングの調整不良 |
| 外側形状が悪い | (1) ナイフが鈍くなっている (2) 草(稻わら)が硬いあるいは長い場合は形状が悪くなることがあります、これは機械のせいではありません | (1) ナイフを研磨する |

4. 草の拾い上げが不良

| 不具合 | 原因 | 処置 |
|--------------|--|--|
| ピックアップが回らない。 | (1) Vベルトがすべる | (1) 調整スプリングを増締める |
| 拾い残しがある | (1) ピックアップユニットの位置が不良 (2) ピックアップタインの損傷 (3) ピックアップタインのセット位置が高い (4) 走行速度が早すぎる (5) 集草不良 (6) ウィンドローが小さい (7) サスペンションスプリングが強すぎる | (1) ピックアップのサスペンションスプリングを調整する (2) ピックアップタインを交換する (3) ピックアップロックにて調整する (4) 走行速度を遅くする (5) ウィンドローをきれいにつくる (6) ウィンドローを大きくする (7) サスペンションスプリングの張りを調整する |

5. チャンバへの供給不良

| 不具合 | 原因 | 処置 |
|-----------------------------|--|---|
| プランジャと、インナーフォークが当る | タイミング調整不良 | タイミング調整する |
| プランジャが正確行程で止まる | (1) ナイフが鈍い (2) プランジャヘッド調整不良 (3) ベールが硬すぎる (4) プランジャヘッドに異物の噛み込み (5) 供給量が多すぎる | (1) ナイフを研磨する (2) ナイフのすきまを調整する (3) ベールプレススプリングをゆるめる (4) 异物を取り除く (5) ウィンドローと作業速度を調整する |
| ペーラが、ペール圧縮行程で止まった後、再始動ができない | プランジャに異物の噛み込み 上記原因による | フライホイールを2~3回転、時計方向に回して、PTOクラッチを入れる |

注意 フライホイールを手で回す時は、ニードルが停止位置にあることを確認してください。

6. 安全クラッチ不良

| 不具合 | 原因 | 処置 |
|---|--|---|
| 正常な使用状態でスリップクラッチが滑る | ペールが硬すぎる ペールの馬力のとりすぎ ① ナイフが鈍い ② ナイフスキマが大きい ③ スリップクラッチの調整不良 | ペールプレススプリングをゆるめる ① ナイフを研磨する ② ナイフスキマの調整 ③ 規定トルクに調整する |
| ショック負荷に対して、スリップクラッチが作動せずに、ショックがまともにトラクタエンジンに伝わる | スリップクラッチの調整不良 | 規定トルクに調整する |

7. ニードルが作動しないおよび折損する

| 不具合 | 原因 | 処置 |
|----------------|--|--|
| トリップカムレバーが動かない | トリップカムレバースプリングの切損か、トリップアームスプリングのはずれ トリップカムレバーの銷付 | 切損あるいは、紛失したスプリングを交換する グリース、オイルの給油 |
| ニードルの折損 | ① ニードルの通る溝が固体物で詰っている ② ニードルがノッタフレームにぶつかる ③ ニードルとプランジャのタイミングの狂い ④ ニードルが不死点に達してもチャンバ内に先端が残る ⑤ ノッタディスクブレーキの緩み ⑥ プランジャストッパーが作動しない | ① 固体物の除去 ② ニードルを正しく調整する ③ タイミングを正しく調整する ④ ニードルを正しく調整する ⑤ スプリングを適度に締める ⑥ 異物の除去 |

8. シャーボルトの切断の原因

| 不具合 | 原因 | 処置 |
|------------------|---|---|
| フライホイールシャーボルトの切断 | ① プランジャナイフとチャンバナイフとの間隔が大き過ぎる ② 梱包密度が高過ぎる ③ シャボルトの緩み ④ プランジャストッパーの調整不良 ⑤ ノッタディスクブレーキのゆるみ又は汚れ ⑥ PTOスリップクラッチの調整が強過ぎる ⑦ タイミングの狂い ⑧ プランジャストッパーの作用 | ① 間隔を 0.8 ~ 1.4 mm に調整する ② 梱包密度調整スプリングを緩める ③ 新しいボルトで十分ロックする ④ 正しく調整する ⑤ 汚れを落し、適切に調整する ⑥ スプリング長さを正しく調整する ⑦ 正しいタイミングに調整する |
| ノッタシャボルトの切断 | ① ノッタディスクブレーキの詰まりによる作動不能 ② ピルブックに結び目がからみつく ③ シャボルトの緩み ④ ニードルの調整不良 | ① ブレーキを正しく調整する ② 結び目を完全に取り再調整する ③ 新しいボルトで十分ロックする ④ 調整を正しくする |
| インナフォークシャボルトの切断 | ① 供給量が多過ぎる ② 牧草内に異物が混入している ③ シャボルトの緩み ④ インナフォークとプランジャのタイミングの狂い | ① 作業速度を落すか、ウインドローを適切な大きさにする ② 異物の除去 ③ 新しいボルトで十分ロックする ④ 正しいタイミングに調整する |

別売品の取扱いについて

A、サポートホイール（記号、名称については部品表を参照してください）

農道の巾を考慮し、他社製品に比べ車輪間隔を狭くしてありますが、なおかつ狭い農道の走行時の為に別売品としてサポートホイールが用意されていますので、御利用ください。

●取付方法

ヘーベーラの車軸に固定用のアングルが溶接されています。この位置にサポートホイールフレームをUボルトで固定すると終ります。

●注意

- 1) サポートホイールを常時作動させていると旋回時に無理がかかり車輪の寿命を短くしたりバーストの原因ともなります。
- 2) 長時間使用しない時は車輪を浮しておいてください。
- 3) サポートホイールのタイヤ空気圧は、 7.0 kg/cm^2 ($5.00 - 9 - 8 \text{ PR}$) が適正です

B、ダブルタイヤ（記号、名称については部品表を参照してください）

軟弱地での作業を考慮し他社製品に比べ広巾車輪を標準装備していますが、なおかつ支障をきたすような軟弱地での作業の為に別売品としてダブルタイヤが用意されているので御利用ください。

●取付方法

- 1) ダブルタイヤは左側（チャンバー側）に装着します。左側車輪をジャッキアップしてください。
- 2) ハブナットを取りはずし、イクステンションチューブを取り付け、取りはずしたハブナットをイクステンションチューブ側から締付けます。
- 3) 外側車輪をイクステンションチューブに取付け、ダブルタイヤについてきたボルト、スプリングワッシャ、ハブナットで締付けます。
- 4) ダブルタイヤの空気圧は 3.5 kg/cm^2 ($7.00 - 12 - 6 \text{ PR}$) が適正です。


C、カウンター（記号、名称については部品表を参照してください）

1日の棚包数・単位面積当たりの棚包数・月間・年間の棚包数などを確認・記録できるように別売品として、積算式カウンターが用意されていますので御利用ください。

●取付方法


- 1) ブラケットにカウンターを取付け、これをチャンバーにカクネボルトで取付けます。
- 2) ステーをブラケットの穴を通し、ホイールアームに取付けます。
- 3) カウンターがホイールアームの作動で運動することを確認してください。

THB1030 ヘーベーラ
2Pフレーム・ドローバ




| 見出番号 | 部品番号 | 部品名稱 | 個数 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名稱 | 個数 |
|------|------------|---------------------|----|------|-----------|------------------|----|
| 1 | 101754 | 2Pフレーム | 1 | 26 | 102003 | ドローバ | 1 |
| ●2 | J 6208 LLU | ベアリング; 6208 LLU | 2 | 27 | 00702 | スタンド; 350 | 1 |
| 3 | DHC 80 | スナッププリング; H 80 | 2 | 28 | 00851 | キャップ; 28.6 | 1 |
| 4 | 90677 | ロワーリングブレケット | 2 | 29 | 00453 | デルタピン; 9 | 1 |
| 5 | 90678 | ワッシャ; 30×4.5 | 2 | 30 | 71746 | レバー | 1 |
| 6 | 00739 | リンチピン; 9 | 3 | 31 | 71747 | カラー | 1 |
| ●7 | ONAS 6 | グリースニップル; A-M6×1F | 2 | 32 | 42783 | ワッシャ; 12 | 1 |
| 8 | 00006 | ロワーリングピン; O・I | 2 | ●33 | BZ 1240WG | ボルト; M12×40(8.8) | 1 |
| ●9 | NZB22150 G | ナット; M22×1.5(8) | 2 | 34 | 66783 | スプリング | 1 |
| 10 | 63972 | PICカバー | 1 | 35 | 71745 | ピン | 1 |
| 11 | 00096 | PICキャップ; 35 | 2 | 36 | 66784 | ロープ; 8×6500 | 1 |
| 12 | 101764 | ジョイントサポート | 1 | 37 | 00620 | パワージョイント; ME-040 | 1 |
| ●13 | NN16G | ナイロンナット; M 16 | 1 | 38 | 00622 | パワージョイント; ME-060 | 1 |
| ●14 | WC 16 G | サラバネ(1L); M 16 | 3 | 39 | WS 22G | Sワッシャ; M 22 | 2 |
| 15 | 102859 | PICシャフト | 1 | | | | |
| 16 | 102858 | Hヨークユニット | 1 | | | | |
| 17 | 46336 | カシメロックナット; M 40×1.5 | 1 | | | | |
| 18 | 74898 | カラー | 1 | | | | |
| ●19 | J 6307 LLU | ベアリング; 6307 LLU | 4 | | | | |
| 20 | 92260 | フランジ; F | 1 | | | | |
| ●21 | BZ 1030WG | ボルト; M 10×30(8.8) | 4 | | | | |
| 22 | 101779 | プレート | 1 | | | | |
| ●23 | BZ 1440WG | ボルト; M 14×40(8.8) | 4 | | | | |
| 24 | 73354 | キャップ; M 14 | 2 | | | | |
| 25 | 00823 | PICカバー; I | 1 | | | | |

THB1030 ヘーベーラ
クラッチ・フライホイール




| 見出番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 |
|------|-----------|----------------------|----|------|---------|------------------|----|
| Asy | 102851Asy | フリクションクラッチ; FE 2-50 | 1 | 26 | 35145 | ワッシャ; φ60 | 1 |
| 1 | 102851-1 | スプリング | 6 | o27 | 66629 | フライホイールカバー; RE | 1 |
| 2 | 102851-2 | プレッシャープレート | 1 | •28 | BZ0820G | ボルト; M8×20 (8.8) | 4 |
| 3 | 102851-3 | インナープレート | 1 | •29 | NP08G | スプリングナット; M8 | 10 |
| 4 | 102851-4 | ライニング; φ160 | 2 | o30 | 66628 | フライホイールカバー; F | 1 |
| 5 | 102851-5 | スナップリング | 1 | 31 | 66556 | ポンネットキャッチ | 3 |
| 6 | 102851-6 | シーリングリング | 1 | •32 | CP0635G | ナベコネジ; M6×3.5 | 3 |
| 7 | 102851-7 | スプラインハブ | 1 | •33 | NN06G | ナイロンナット; M6 | 3 |
| 8 | 102851-8 | ラケット | 2 | 34 | 43000 | カバーロック; 1 | 3 |
| 9 | 102851-9 | ブレーキライニングサポート | 1 | 35 | 43001 | カバーロック; 2 | 3 |
| 10 | 102851-10 | グリースニップル | 1 | •36 | CP0816G | ナベコネジ; M8×1.6 | 6 |
| 11 | 102851-11 | スリーブ | 1 | | | | |
| 12 | 102851-12 | フィッティングフランジ | 1 | | | | |
| 13 | 102851-13 | ボルト(ナット付) | 6 | | | | |
| | | | | | | | |
| •15 | BZ1030WG | ボルト; M10×30 (8.8) | 3 | | | | |
| 16 | 00096 | PICキャップ | 1 | | | | |
| o17 | 102852 | フライホイール(見 18、19、24付) | 1 | | | | |
| 18 | 71730 | ブッシュ | 1 | | | | |
| 19 | 71731 | シャーボルトブッシュ | 2 | | | | |
| 20 | 71732 | シャーボルトホルダ | 1 | | | | |
| •21 | BZ1060AG | ボルト; M1.0×6.0 (8.8) | 1 | | | | |
| 22 | 44028 | シャーボルト 5ヶ予備品 | 6 | | | | |
| •23 | NZ10WG | ナット; M10 (8) 5ヶ予備品 | 6 | | | | |
| •24 | ONAS 1 | グリースニップル; A-PT 1/8 | 1 | | | | |

THB1030 ヘーベーラ
ギヤボックス




| 見出番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 |
|------|----------|------------------|----|------|-----------|-------------------|----|
| O 1 | 71717 | ギヤボックス | 1 | 26 | 59133 | チェックプラグ; PF 1/2 | 1 |
| 2 | 71718 | サイドカバー | 1 | 27 | 00339 | パッキン; M10 | 2 |
| 3 | 102734 | ビニオンシャフト | 1 | O28 | 71719 | クランクアーム | 1 |
| • 4 | J6208LLU | ベアリング; 6208LLU | 1 | 29 | 66594 | ブレード | 1 |
| • 5 | J30208 | テーパーベアリング; 30208 | 1 | 30 | 66595 | ゴムブレード | 1 |
| • 6 | NJAN08 | ベアリングナット; AN08 | 2 | • 31 | BZ16100DG | ボルト; M16×100(8.8) | 1 |
| • 7 | WAW08 | ベアリングワッシャ; AW08 | 1 | • 32 | BZ1060G | ボルト; M10×60(8.8) | 2 |
| • 8 | AD40727 | オイルシール; AD40727 | 1 | • 33 | NN10G | ナイロンナット; M10 | 2 |
| • 9 | BZ1430WG | ボルト; M14×30(8.8) | 1 | 34 | 64025 | シム | — |
| 10 | 66592 | ワッシャ | 1 | 35 | 72333 | シム | — |
| 11 | 102735 | ペベルギヤ | 1 | | | | |
| 12 | 71713 | シャフト | 1 | | | | |
| • 13 | J6210 | ベアリング; 6210 | 1 | | | | |
| • 14 | J6212 | ベアリング; 6212 | 1 | | | | |
| • 15 | AD50659 | オイルシール; AD50659 | 1 | | | | |
| • 16 | KD75906 | オイルシール; KD75906 | 1 | | | | |
| • 17 | ORG60 | Oリング; O60 | 1 | | | | |
| • 18 | BZ1225WG | ボルト; M12×25(8.8) | 1 | | | | |
| 19 | 67931 | ワッシャ; 12 | 1 | | | | |
| 20 | 71733 | スプロケット | 1 | | | | |
| 21 | 71734 | アングル | 1 | | | | |
| • 22 | BZ1025WG | ボルト; M10×25(8.8) | 9 | | | | |
| • 23 | BZ1030WG | ボルト; M10×30(8.8) | 8 | | | | |
| • 24 | BZ1440AO | ボルト; M14×40(8.8) | 4 | | | | |
| 25 | 00338 | プラグ; M10 | 2 | | | | |

THB1030 ヘーベーラ
プランジャ



| 見出番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 |
|------|----------|------------------|----|------|----------|--------------------|----|
| ○ 1 | 92023 | プランジャー | 1 | ● 26 | BZ1480WG | ボルト; M14×80(8.8) | 1 |
| 2 | 67029 | ローラ; 62 | 5 | ● 27 | J2207 | ペアリング; 2207 | 1 |
| ● 3 | J6204LLU | ベアリング; 6204LLU | 5 | ● 28 | DHC72 | スナップリング; H72 | 2 |
| ● 4 | DC20 | スナップリング; S20 | 5 | 29 | 67090 | ガイドレール; 1 | 2 |
| 5 | 67030 | シールハウジング | 5 | 30 | 67091 | シム | — |
| ● 6 | DHC47 | スナップリング; H47 | 10 | 31 | 67092 | ガイドレール; 2 | 1 |
| 7 | 67031 | スクレーパ | 1 | 32 | 71837 | シム | — |
| 8 | 67032 | スプリング | 1 | 33 | 00451 | カクネボルト; M10×25 | 4 |
| 9 | 71831 | プランジャーカバー | 1 | | | | |
| ● 10 | BP0820G | スプリングボルト; M8×20 | 5 | 35 | 67093 | ビース | 1 |
| 11 | 67082 | プランジャナイフ | 1 | ● 36 | BZ1030AG | ボルト; M10×30(8.8) | 3 |
| ● 12 | BZ1035WG | ボルト; M10×35(8.8) | 4 | 37 | 67095 | ガイドシールド | 1 |
| 13 | 44098 | ワッシャ; 10 | 20 | 38 | 46413 | プラケット | 1 |
| 14 | 67083 | チャンバナイフ | 1 | 39 | MD1025NG | ロッカクアナトメネジ; M10×25 | 1 |
| 15 | 00443 | カクネボルト; M10×35 | 9 | 40 | MD1030NG | ロッカクアナトメネジ; M10×30 | 3 |
| ● 16 | NZ10WG | ナット; M10(8) | 21 | | | | |
| ○ 17 | 92024 | コネクティングロッド; 1 | 1 | 42 | 35145 | ワッシャ; φ60 | 2 |
| 18 | 43067 | カクネボルト; M10×30 | 5 | 43 | 92029 | ブッシュ | 2 |
| | | | | 44 | 92028 | メタル; 1 | 2 |
| | | | | ● 45 | BZ1235AG | ボルト; M12×35(8.8) | 4 |
| | | | | ● 46 | ONBS6 | グリースニップル; B-M6×1F | 2 |
| ● 24 | KD50725 | オイルシール; KD50725 | 2 | | | | |
| 25 | 71836 | アダプタ | 1 | | | | |


THB1030 ヘーベーラ
チャンバ



10997-6


| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 称 | 個数 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 称 | 個数 |
|------|----------|---------------------|----|------|---------|--------------------|----|
| O 1 | 73605 | チャンバ | 1 | • 26 | WRA16G | ワッシャ; M16 | 1 |
| O 2 | 67466 | ニードルガード | 1 | • 27 | PS5025 | スプリングピン; 5×25 | 2 |
| 3 | 66672 | ガイド | 2 | 28 | 68313 | ステー | 1 |
| • 4 | DC20 | スナップリング; S20 | 2 | • 29 | BZ0820G | ボルト; M8×20 (8.8) | 1 |
| 5 | 00443 | カクネボルト; M10×35 | 2 | • 30 | NP08G | スプリングナット; M8 | 1 |
| 6 | 44098 | ワッシャ; 10 | 6 | 31 | 72635 | カバー | 1 |
| • 7 | NZ10WG | ナット; M10 (8) | 10 | 32 | 55474 | カクネボルト; M8×20 | 1 |
| • 8 | BZ1260AG | ボルト; M12×60 (8.8) | 2 | • 33 | NP08G | スプリングナット; M8 | 1 |
| 9 | 43062 | レジスタプレート | 2 | • 34 | ONBS1 | グリースニップル; B-PT1/8 | 2 |
| 10 | 00450 | カクネボルト; M10×20 | 8 | | | | |
| 11 | 71877 | カバー | 1 | | | | |
| • 12 | BP0820G | スプリングボルト; M8×20 | 5 | | | | |
| 13 | 44097 | ワッシャ; 8 | 4 | | | | |
| 14 | 67426 | プラケット | 2 | | | | |
| • 15 | BZ1030G | ボルト; M10×30 (8.8) | 2 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| • 19 | NN10G | ナイロンナット; M10 | 2 | | | | |
| O 20 | 44143 | リフトロッドプラケット | 1 | | | | |
| 21 | 00451 | カクネボルト; M10×25 | 2 | | | | |
| • 22 | NZ10WG | ナット; M10 (8) | 2 | | | | |
| 23 | 68317 | レバー | 1 | | | | |
| 24 | 68318 | バー | 1 | | | | |
| 25 | 43234 | ラッチスプリング | 1 | | | | |

THB1030 ヘーベーラ
プランジャストッパ・ボトムドック



| 見出番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 |
|------|----------|-------------------|----|------|----------|----------------------|----|
| 1 | 66900 | ボトムドック | 1 | 26 | 71767 | レバー | 1 |
| 2 | 66901 | ゴムプレート | 1 | 27 | 71769 | カラ- | 1 |
| 3 | 66902 | プレート | 1 | 28 | BRZ1050G | カクネボルト; M10×50 (8.8) | 1 |
| 4 | BZ0820WG | ボルト; M8×20 (8.8) | 2 | 29 | 44098 | ワッシャ; 10 | 1 |
| 5 | 66903 | スプリング | 1 | 30 | WRA16G | ワッシャ; M16 | 1 |
| 6 | 66667 | ピン | 1 | | | | |
| 7 | WRA16G | ワッシャ; M16 | 2 | | | | |
| 8 | PC3232G | ワリピン; 3.2×32 | 4 | | | | |
| 9 | 71762 | ストッパ (④10付) | 1 | | | | |
| 10 | 71003 | ブッシュ | 1 | | | | |
| 11 | ONBS1 | グリースニップル; B-PT1/8 | 1 | | | | |
| 12 | 71763 | ピン | 1 | | | | |
| 13 | BZ1030G | ボルト; M10×30 (8.8) | 1 | | | | |
| 14 | NP10G | スプリングナット; M10 (8) | 1 | | | | |
| 15 | 75989 | ピン | 1 | | | | |
| 16 | WRA12G | ワッシャ; M12 | 1 | | | | |
| 17 | 66986 | スプリング | 1 | | | | |
| 18 | 67180 | ゴムプレート | 1 | | | | |
| 19 | BZ0845G | ボルト; M8×45 (8.8) | 2 | | | | |
| 20 | NN08G | ナイロンナット; M8 (8.8) | 2 | | | | |
| 21 | 75991 | ロット | 1 | | | | |
| 22 | NZ12G | ナット; M12 (8) | 1 | | | | |
| 23 | 75990 | ブラケット | 1 | | | | |
| 24 | NZ16WG | ナット; M16 (8) | 1 | | | | |
| 25 | NZ10WG | ナット; M10 (8) | 1 | | | | |


**THB1030 ヘーベーラ
ピックアップドライブ**



10998-2

| 見出号 | 部品番号 | 部品名稱 | 個数 | 見出号 | 部品番号 | 部品名稱 | 個数 |
|------|------------|-----------------|----|-----|------|------|----|
| 1 | 71838 | ブラケット | 1 | | | | |
| 2 | 71839 | シャフト | 1 | | | | |
| ● 3 | J6205LLU | ペアリング；6205LLU | 2 | | | | |
| ● 4 | DHC52 | スナップリング；H52 | 2 | | | | |
| 5 | 71840 | Vブーリ；7" | 1 | | | | |
| 6 | 71841 | Vブーリ；8" | 1 | | | | |
| ● 7 | KFB0807200 | キー；8×7×20(片丸) | 1 | | | | |
| 8 | 72968 | ワッシャ；14 | 1 | | | | |
| ● 9 | NZ14WG | ナット；M14(8) | 1 | | | | |
| 10 | 71842 | ピン | 1 | | | | |
| ● 11 | BZ1025AG | ボルト；M10×25(8.8) | 1 | | | | |
| 12 | 63275 | スプリング | 1 | | | | |
| 13 | 43341 | スプリングステー | 1 | | | | |
| ● 14 | NZ12G | ナット；M12(8) | 2 | | | | |
| ● 15 | VRB67 | Vベルト；B-67(レッド) | 1 | | | | |
| 16 | 87161 | パワージョイント | 1 | | | | |
| 17 | 00461 | ピン；8 | 2 | | | | |
| 18 | 72332 | ブラケット | 1 | | | | |
| ● 19 | NZ10WG | ナット；M10(8) | 2 | | | | |
| 20 | 66960 | ブーツ | 1 | | | | |
| 21 | 66961 | ジザイクランプ；150 | 2 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |


THB1030 ヘーベーラ
ロータフレーム・リール



| 見出番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 |
|------|-------------|---------------------|----|------|----------|---------------------|----|
| 1 | 78257 | シャフト | 1 | •26 | BZ1220WG | ボルト; M12×20 (8.8) | 4 |
| 2 | 71758 | タインプレート | 1 | 27 | 67332 | ロータフラッシュ; M | 11 |
| •3 | BZ0860WG | ボルト; M8×60 (8.8) | 2 | •28 | BZ0825WG | ボルト; M8×25 (8.8) | 1 |
| •4 | NN08G | ナイロンナット; M8 | 2 | 29 | 75394 | ロータフラッシュ; L | 1 |
| 5 | 71728 | メタル | 8 | •30 | CP0816G | ナベコネジ; M8×16 | 9 |
| •6 | DC50 | スナップリング; S 50 | 8 | •31 | NP08G | スプリングナット; M8 | 14 |
| •7 | JPF205 | バイフランジ; PF205 | 4 | 32 | 75395 | ロータフラッシュ; R | 1 |
| •8 | JAS205 | ユニットペアリング; AS205 | 1 | •33 | 71825 | プレート; L | 1 |
| •9 | JAEL205 | ユニットペアリング; AEL205 | 1 | •34 | 71826 | プレート; R | 1 |
| •10 | BZ0820AG | ボルト; M8×20 (8.8) | 6 | •35 | 75396 | クロップカバー | 1 |
| 11 | 78258 | タインバー | 4 | 36 | 43237 | スプリングロック | 1 |
| •12 | JSBX0126LLU | ペアリング; SBX0126LLU | 4 | •37 | BZ0820G | ボルト; M8×20 (8.8) | 1 |
| •13 | DC12 | スナップリング; S 12 | 4 | 38 | 43236 | クロップスプリング | 1 |
| 14 | 43226 | タインバーザガネ | 4 | •39 | 71828 | ブラケット | 1 |
| •15 | PC5036G | ワリピン; 5×36 | 4 | •40 | BZ0816G | ボルト; M8×16 (8.8) | 4 |
| 16 | 43216 | タイン | 24 | 41 | 76812 | ワッシャ | 1 |
| •17 | BZ1050G | ボルト; M10×50 (8.8) | 24 | •42 | PC5056G | ワリピン; 5×56 | 2 |
| •18 | NN10G | ナイロンナット; M10 | 24 | 43 | 67314 | ブラケット | 1 |
| 19 | 71829 | スプリング | 1 | •44 | BZ1030AG | ボルト; M10×30 (8.8) | 2 |
| 20 | 70615 | スプリングホルダ | 1 | •45 | WRA12G | ワッシャ; M12 | 1 |
| •21 | BAA1670NG | ボルト; M16×70 (全ネジ) | 1 | •46 | PC3232G | ワリピン; 3.2×32 | 1 |
| 22 | 71761 | ブラケット | 1 | 47 | 74742 | プレート | 1 |
| •23 | BZ1025WG | ボルト; M10×25 (8.8) | 2 | 48 | 78224 | タインプレート; 2 | 1 |
| •24 | 75393 | ロータフレーム | 1 | 49 | BZ0820WG | ボルト; M8×20 (8.8) | 4 |
| 25 | 71824 | カム | 1 | •50 | BP0816G | スプリングボルト; M8×16 | 52 |
| | | | | 51 | 44097 | ワッシャ; 8 | 2 |

THB1030 ヘーベーラ


フィードハウジング




| 部品番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 |
|------|---------|----------------|----|------|---------|-----------------|----|
| 1 | 77717 | フィードハウジング | 1 | 26 | DC20 | スナップリング；S20 | 2 |
| 2 | BZ0820G | ボルト；M8×20(8.8) | 62 | 27 | 71784 | リヤカバー | 1 |
| 3 | 55474 | カクネボルト；M8×20 | 3 | 28 | 67122 | チョウバン | 2 |
| 4 | NP08G | スプリングナット；M8 | 78 | 29 | CM0616G | サラコネジ；M6×16 | 6 |
| 5 | 71778 | プレート | 1 | 30 | 43001 | カバーロック；2 | 2 |
| 6 | 44097 | ワッシャ；8 | 83 | 31 | 66556 | ボンネットキャッチ | 2 |
| 7 | 71779 | サイドプレート；L | 1 | 32 | CP0635G | ナベコネジ；M6×35 | 2 |
| 8 | 71780 | サイドプレート；R | 1 | 33 | NN06G | ナイロンナット；M6 | 3 |
| 9 | 67105 | カバー | 1 | 34 | 71785 | ヘーガイド | 1 |
| 10 | BZ0825G | ボルト；M8×25(8.8) | 5 | 35 | 58275 | カクネボルト；M12×60 | 2 |
| 11 | 44289 | ニギリ；M8 | 3 | 36 | NN12G | ナイロンナット；M12 | 2 |
| 12 | CP0616G | ナベコネジ；M6×16 | 8 | 37 | BZ1050G | ボルト；M10×50(8.8) | 1 |
| 13 | NP06G | スプリングナット；M6 | 14 | 38 | NN10G | ナイロンナット；M10 | 1 |
| 14 | 71781 | ボトムカバー | 1 | 39 | 71786 | フロントプレート | 1 |
| 15 | 43000 | カバーロック；1 | 2 | 40 | BP0820G | スプリングボルト；M8×20 | 1 |
| 16 | CP0820G | ナベコネジ；M8×20 | 5 | 41 | 71787 | クランクカバー | 1 |
| 17 | 71782 | ブラケット | 1 | 42 | 67139 | チョウバン | 2 |
| 18 | 102047 | トワインプレート | 1 | 43 | 67138 | ハンドルラバー | 1 |
| 19 | 67115 | ガイドプレート | 2 | 44 | CP0645G | ナベコネジ；M6×45 | 1 |
| 20 | 67116 | トワインテンショナー | 1 | 45 | 67136 | ブラケット | 1 |
| 21 | 59483 | カクネボルト；M8×25 | 2 | 46 | 72343 | ステー | 1 |
| 22 | 67118 | スプリング | 2 | 47 | WRA08G | ワッシャ；M8 | 1 |
| 23 | 67119 | テンションプレート | 1 | 48 | PC2516G | ワリピン；25×16 | 1 |
| 24 | 67120 | プレート | 1 | 49 | 44086 | ステーホルダ | 1 |
| 25 | 66672 | ガイド | 2 | 50 | 72386 | ブラケット | 1 |

THB1030 ヘーベーラ

フィードハウジング




THB1030 ヘーベーラ
タイヤ




| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 称 | 個数 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 称 | 個数 |
|------|----------|-------------------|----|------|------|-------|----|
| 1 | 00379 | タイヤ；10/80-12-6 PR | 1 | | | | |
| 2 | 00386 | チューブ；10/80-12 | 1 | | | | |
| 3 | 00854 | ホイール；7.00×12 | 1 | | | | |
| 4 | 00873 | ハブ；F 62×80 | 1 | | | | |
| ● 5 | J 30206 | テーパベアリング；30206 | 1 | | | | |
| ● 6 | J 30208 | テーパベアリング；30208 | 1 | | | | |
| 7 | 00874 | シールワッシャ；40×80 | 1 | | | | |
| 8 | 00712 | キャッスルナット；M24×1.5 | 1 | | | | |
| ● 9 | PC 4032G | ワリピン；4.0×32 | 1 | | | | |
| 10 | 00415 | キャップ；62 | 1 | | | | |
| 11 | 00870 | ボルト；M16×1.5×45 | 5 | | | | |
| 12 | 00871 | ホイールナット；M16×1.5 | 5 | | | | |
| 15 | 00378 | タイヤ；7.00-12-6 PR | 1 | | | | |
| 16 | 00385 | チューブ；7.00-12 | 1 | | | | |
| 17 | 00853 | ホイール；5J×12 | 1 | | | | |
| 18 | 00873 | ハブ；F 62×80 | 1 | | | | |
| ● 19 | J 30206 | テーパベアリング；30206 | 1 | | | | |
| ● 20 | J 30208 | テーパベアリング；30208 | 1 | | | | |
| 21 | 00874 | シールワッシャ；40×80 | 1 | | | | |
| 22 | 00712 | キャッスルナット；M24×1.5 | 1 | | | | |
| ● 23 | PC 4032G | ワリピン；4.0×32 | 1 | | | | |
| 24 | 00415 | キャップ；62 | 1 | | | | |
| 25 | 00870 | ボルト；M16×1.5×45 | 5 | | | | |
| 26 | 00871 | ホイールナット；M16×1.5 | 5 | | | | |

THB1030 ヘーベーラ
シャジク




10986 - 3

THB1030 ヘーベーラ
フォークドライブ




| 見出番号 | 部品番号 | 部品名稱 | 個数 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名稱 | 個数 |
|------|------------|--------------------------|----|------|----------|----------------------|----|
| 1 | 71735 | テンションアーム | 1 | •26 | J6209LLU | ベアリング；6209LLU | 1 |
| 2 | 81267 | テンションローラ | 2 | •27 | J6207LLU | ベアリング；6207LLU | 1 |
| | | | | •28 | DHC62 | スナップリング；H62 | 1 |
| | | | | 29 | 71739 | スプロケット | 1 |
| 5 | 44097 | ワッシャ；8 | 1 | 30 | 67931 | ワッシャ；12 | 2 |
| •6 | BZ1235AG | ボルト；M12×35(8.8) | 6 | •31 | BZ1225WG | ボルト；M12×25(8.8) | 2 |
| 7 | 42783 | ワッシャ；12 | 4 | 32 | 71740 | カラー | 1 |
| •8 | BZ0816WG | ボルト；M8×16(8.8) | 1 | •33 | LA5092 | チェーン；RS50×92ℓ (見39付) | 1 |
| 9 | 71736 | ピン | 1 | 34 | 71741 | テンションアーム | 1 |
| 10 | 25266 | キュウメンザガネ | 1 | •35 | DC17 | スナップリング；S17 | 1 |
| •11 | BAA12150G | ボルト；M12×150(全ねじ) | 1 | •36 | NZ12G | ナット；M12(8) | 2 |
| 12 | 78643 | カウンタジク | 1 | •38 | AB60 | ツギテ；60 | 1 |
| 13 | 71738 | スプロケット | 1 | •39 | AA50 | ツギテ；50 | 1 |
| •14 | BZ1040AG | ボルト；M10×40(8.8) | 2 | •40 | AD60 | オフセットリンク；60 | 1 |
| •15 | LD60113 | チェーン；RS60×113ℓ (見38、40付) | 1 | | | | |
| ○16 | 93643 | ブラケット | 1 | | | | |
| •17 | BZ1025AG | ボルト；M10×25(8.8) | 4 | | | | |
| 18 | 93634 | ブラケット | 1 | | | | |
| •19 | BAAZ1260NG | ボルト；M12×60全ねじ(8.8) | 1 | | | | |
| 20 | 71720 | ハウジング | 1 | | | | |
| •21 | BZ1030AG | ボルト；M10×30(8.8) | 4 | | | | |
| 22 | 71721 | ジクウケ | 1 | | | | |
| 23 | 78472 | ペベルピニオン | 1 | | | | |
| 24 | 78473 | ペベルギヤ | 1 | | | | |
| •25 | J6206LLU | ベアリング；6206LLU | 1 | | | | |




| 見番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 見番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 |
|-----|----------|--------------------|----|-----|----------|------------------|----|
| 1 | 71768 | クランク | 1 | 26 | 67204 | ピン | 1 |
| 2 | 67931 | ワッシャ；12 | 1 | 27 | 32910 | ベータピン；19×5 | 1 |
| ●3 | BZ1230WG | ボルト；M12×30(8.8) | 1 | 28 | 67208 | フォークロット ②付 | 1 |
| 4 | 71729 | アーム | 1 | 29 | 67212 | ブッシュ | 1 |
| ●5 | BZ1060AG | ボルト；M10×60(8.8) | 1 | 30 | 44070 | インナスプリング | 1 |
| ●6 | JPF204 | バイフランジ；PF204 | 2 | 31 | 67213 | コネクタ ③付 | 1 |
| ●7 | JAS204 | ユニットペアリング；AS204 | 1 | 32 | 67214 | ブッシュ | 1 |
| ●8 | BZ0820AG | ボルト；M8×20(8.8) | 4 | ●33 | ONAS1 | グリースニップル；A-PT1/8 | 2 |
| 9 | 72150 | リテナ ①付 | 1 | 34 | 43156 | クッションカラー | 1 |
| 10 | 71770 | ブッシュ | 2 | 35 | 67215 | キャップ | 1 |
| 11 | 67195 | シャーブッシュ | 1 | ●36 | NA16G | ナット；M16 | 2 |
| 12 | 67203 | シャーブッシュ | 1 | 37 | 67216 | ピン | 1 |
| 13 | 67198 | ピン | 1 | O38 | 71772 | プラケット | 1 |
| ●14 | DC20 | スナップリング；S20 | 4 | 39 | 67223 | プレート | 1 |
| 15 | 57788 | シム | 2 | ●40 | BZ0825AG | ボルト；M8×25(8.8) | 4 |
| 16 | 72721 | フォーク；4 | 1 | 41 | 44097 | ワッシャ；8 | 2 |
| 17 | 67229 | フォーク；3 | 1 | 42 | 72722 | フォーク；5 | 1 |
| ●18 | BZ1235AG | ボルト；M12×35(8.8) | 6 | | | | |
| ●19 | ONBS1 | グリースニップル；B-PT1/8 | 2 | | | | |
| 20 | 72148 | フォークアーム | 1 | | | | |
| 21 | 62969 | シャーボルト 3ヶ予備品 | 4 | | | | |
| ●22 | NZ08WG | ナット；M8(8) 3ヶ予備品 | 4 | | | | |
| 23 | 44646 | ホールドスプリング | 2 | | | | |
| ●24 | BZ0840NG | ボルト；M8×40(8.8) | 1 | | | | |
| ●25 | BZ0830NG | ボルト；M8×30(8.8) | 1 | | | | |

THB1030 ヘーベーラ
ノッタドライブ




| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 |
|------|----------|-------------------|----|------|------------|----------------------------|-------|
| ○ 1 | 71748 | プラケット | 1 | ● 26 | ONAS1 | グリースニップル；A-PT1/8 | 2 |
| ○ 2 | 72338 | プレート | 1 | 27 | 44691 | シャーポルト；M8×32(STAR8)3ヶ予備品 | 1 |
| ● 3 | BZ1030AG | ボルト；M10×30(8.8) | 8 | ● 28 | NZ08WG | ナット；M8(8) | 3ヶ予備品 |
| | | | | ● 29 | DC30 | スナップリング；S 30 | 1 |
| | | | | 30 | 66874 | トリップアームホルダ | 1 |
| ● 6 | JPF206 | バイフランジ；PF206 | 4 | ● 31 | BZ1035AG | ボルト；M10×35(8.8) | 2 |
| ● 7 | JAS206 | ユニットベアリング；AS206 | 2 | 32 | 71754 | メジャー・ホイール | 1 |
| 8 | 00451 | カクネボルト；M10×25 | 10 | 33 | 44098 | ワッシャ；10 | 2 |
| ● 9 | NZ10WG | ナット；M10(8) | 10 | 34 | 71751 | トリップアーム | 1 |
| 10 | 66860 | シム | — | ● 35 | PC3232G | ワリピン；3.2×32 | 1 |
| 11 | 66861 | シム | — | ● 36 | WRA16G | ワッシャ；M16 | 1 |
| 12 | 66650 | カラー | 2 | 37 | 43341 | スプリングステー | 1 |
| 13 | 71749 | スプロケット；36T | 1 | 38 | 43343 | スプリング | 1 |
| 14 | 71724 | ノッタドライブハブ | 1 | ● 39 | NA12G | ナット；M12 | 2 |
| ● 15 | BZ1025WG | ボルト；M10×25(8.8) | 4 | 40 | 66879 | カラー | 1 |
| ● 16 | J6206LLU | ベアリング；6206LLU | 2 | ● 41 | J6201LLU | ベアリング；6201LLU | 1 |
| ● 17 | DHC62 | スナップリング；H62 | 2 | 42 | 66878 | ボルト | 1 |
| 18 | 43136 | パット | 1 | 43 | 43360 | カラー | 1 |
| ● 19 | BZ0820WG | ボルト；M8×20(8.8) | 2 | ● 44 | WRA10G | ワッシャ；M10 | 1 |
| 20 | 71725 | トリップカム | 1 | ● 45 | NN10G | ナイロンナット；M10 | 1 |
| 21 | 66870 | シャーブッシュ | 1 | 46 | 71753 | ホイールアーム | 1 |
| 22 | 43345 | スプリング | 1 | ● 47 | NZ12WG | ナット；M12(8) | 1 |
| 23 | 66871 | カラー | 1 | 48 | 71755 | プラケット | 2 |
| 24 | 66872 | カラー | 1 | 49 | 66892 | アジャスティングストッパー | 1 |
| 25 | 71750 | シャーポルトホルダ | 1 | ● 50 | BAAZ0830NG | ボルト；M8×30(全ネジ)(8.8) | 1 |

THB1030 ヘーベーラ ノッタドライブ




THB1030 ヘーベーラ
フィンガー



10999 -1


| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 称 | 個数 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 称 | 個数 |
|------|----------|----------------------|----|------|----------|-----------------|----|
| 1 | 66976 | フィンガーシャフト | 1 | •28 | BZ0820WG | ボルト; M8×20(8.8) | 2 |
| 2 | 57788 | シム | — | 29 | 66903 | スプリング | 1 |
| •3 | PC5036G | ワリピン; 5×3.6 | 2 | 30 | 66667 | ピン | 1 |
| 4 | 70958 | ボルト | 1 | •31 | WRA16G | ワッシャ; M16 | 2 |
| 5 | 70959 | カラー | 1 | •32 | PC3232G | ワリピン; 3.2×3.2 | 2 |
| •6 | NZ10WG | ナット; M10(8) | 3 | •33 | BZ0860G | ボルト; M8×60(8.8) | 1 |
| 7 | 66983 | ロット | 2 | •34 | NN08G | ナイロンナット; M8 | 3 |
| 8 | 66985 | ブロック | 2 | •35 | J6200LLU | ペアリング; 6200LLU | 1 |
| •9 | WRA10G | ワッシャ; M10 | 4 | 36 | 59483 | カクネボルト; M8×25 | 2 |
| •10 | PC3216G | ワリピン; 3.2×1.6 | 2 | | | | |
| •11 | NZ08G | ナット; M8(8) | 4 | | | | |
| 12 | 66986 | スプリング | 1 | | | | |
| 15 | 66987 | ブラケット | 2 | | | | |
| 16 | 55474 | カクネボルト; M8×20 | 4 | | | | |
| •17 | NZ08WG | ナット; M8(8) | 6 | | | | |
| 18 | 44097 | ワッシャ; 8 | 6 | | | | |
| 19 | 66988 | トワインフィンガー | 2 | | | | |
| 20 | 66989 | カラー | 2 | | | | |
| •21 | 73624 | ボタンコネジ; M10×30(10.9) | 2 | | | | |
| 22 | 66990 | ブラケット | 2 | | | | |
| •23 | BZ1035AG | ボルト; M10×35(8.8) | 2 | | | | |
| 24 | 44098 | ワッシャ; 10 | 2 | | | | |
| 25 | 66991 | トップドック | 1 | | | | |
| 26 | 66901 | ゴムプレート | 1 | | | | |
| 27 | 66902 | プレート | 1 | | | | |

THB1030 ヘーベーラ
ニードルドライブ




| 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 |
|---------------|-------------------------|----|-------------|---------------------------|----|
| 1 71742 | シャフト；ナット | 1 | 24 00450 | カクネボルト；M10×20 | 8 |
| 2 66649 | キー | 2 | 25 NZ10WG | ナット；M10(8) | 8 |
| 3 KFC10080350 | キー；10×8×35(両丸) | 2 | 26 66690 | ニードル | 2 |
| 4 66650 | カラー | 1 | 27 BZ1080AG | ボルト；M10×80(8.8) | 2 |
| 5 71722 | ドライブクラランク | 1 | 28 BZ1035WG | ボルト；M10×35(8.8) | 4 |
| 6 BZ1260AG | ボルト；M12×60(8.8) | 1 | 29 66672 | ガイド | 1 |
| 7 ONCS1 | グリースニップル；C-PT1/8 | 1 | 30 DC20 | スナップリング；S20 | 1 |
| 8 88300 | ロッド | 1 | 31 66673 | ブレーキシュー；1 | 1 |
| 9 70B-2515 | ドライメットブッシュ ；70B-2515 | 2 | 32 66677 | ブレーキシュー；2 | 1 |
| 10 60807 | ザガネ；φ25.5×3.2 | 3 | 33 66679 | スプリング | 2 |
| 11 PC5036G | ワリピン；5×36 | 1 | 34 BZ1070G | ボルト；M10×70 | 2 |
| 12 66657 | フォークエンド；M20 | 1 | 35 NN10G | ナイロンナット；M10 | 2 |
| 13 NAB20G | ナット；M20 | 1 | 36 BH0815G | ロッカクアナボルト ；M8×15(10.9) | 1 |
| 14 71743 | ニードルヨーク | 1 | 37 71822 | アダプタ | 1 |
| 15 70B-1620 | ドライメットブッシュ ；70B-1620 | 1 | 38 J6203LLU | ペアリング；6203LLU | 1 |
| 16 66667 | ピン | 1 | 39 DC17 | スナップリング；S17 | 1 |
| 17 WRA16G | ワッシャ；M16 | 2 | 40 BZ1025WG | ボルト；M10×25(8.8) | 1 |
| 18 PC3232G | ワリピン；3.2×32 | 2 | 41 72197 | シム | — |
| 19 66668 | ブラケット | 2 | 42 72198 | シム | — |
| 20 66691 | ブッシュ | 2 | | | |
| 21 ONAS1 | グリースニップル；A-PT1/8 | 2 | | | |
| 22 44214 | ワッシャ | 2 | | | |
| 23 DC25 | スナップリング；S25 | 2 | | | |

THB1030 ヘーベーラ
ノッタ



| 見出番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | |
|------|-----------|--------------------|-----------|------|-------|-------------|------------------|---|
| Asy | 55329Asy | ノッタ(組) | (見1~35付) | 2 | •23 | WRA10G | ワッシャ; M10 | |
| 1 | 55329 | ノッタフレーム | | 2 | •24 | NZ10G | ナット; M10(8) | |
| • 2 | ONAS1G | グリースニップル; A-PT 1/8 | 12 | 25 | 55348 | ビルカム | 2 | |
| • 3 | ONCS1G | グリースニップル; C-PT 1/8 | 2 | 26 | 55351 | ビルカムボルト | 2 | |
| Asy | 55344Asy | ナイフアーム(組) | (見4~12付) | 2 | 27 | 55349 | ビルカムスプリング | 2 |
| 4 | 55344 | ナイフアーム | | 2 | •28 | NNF08G | フランジナilonナット; M8 | 2 |
| 5 | 55346 | トワインナイフ | | 2 | 29 | 61511 | ノッタビル | 2 |
| • 6 | BA040712G | ボルト; M4×0.7×12 | 4 | 30 | 55336 | ペベルピニオン | 2 | |
| 7 | 55345 | ナイフアームローラ | | 2 | 31 | 55342 | トワインディスクピニオン | 2 |
| • 8 | DC14 | スナップリング; S14 | 2 | 32 | 64451 | トワインディスク | 2 | |
| • 9 | BZ0880AG | ボルト; M8×80(8.8) | 2 | 33 | 64456 | ディスククリーナ | 4 | |
| 10 | 44098 | ワッシャ; 10 | 4 | 34 | 64447 | ホルダ | 2 | |
| 11 | 57745 | シム | — | 35 | 55332 | ホルタピン | 2 | |
| 12 | 55347 | ピボットピン | 2 | 36 | 55327 | バックギヤ(カムツキ) | 1 | |
| Asy | 55338Asy | シャフト(組) | (見13~18付) | 2 | 37 | 55328 | バックギヤ(カムナシ) | 1 |
| 13 | 55338 | シャフト | | 2 | 38 | 55330 | ビルカムピン | 2 |
| 14 | 55337 | ウォームギヤ | | 2 | •39 | K869932 | SFTツギテ; 1/8 | 2 |
| 15 | 55339 | シム | — | | | | | |
| 16 | 57742 | シム | — | | | | | |
| 17 | 57743 | シム | — | | | | | |
| •18 | NZ10125WG | ナット; M10×1.25(8) | 2 | | | | | |
| 19 | 55340 | ペベルピニオン | 2 | | | | | |
| •20 | PS5022 | スプリングピン; 5×22 | 6 | | | | | |
| 21 | 55350 | ノッタテンションスプリング | 2 | | | | | |
| •22 | BZ1030G | ボルト; M10×30(8.8) | 2 | | | | | |


THB1030 ヘーベーラ
サイドリール




11001-3

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 |
|------|----------|-------------------|----|------|------|------|----|
| 1 | 72080 | ブレケット | 1 | | | | |
| • 2 | BZ1025AG | ボルト; M10×25(8.8) | 3 | | | | |
| 3 | 00739 | リングピン; 9 | 1 | | | | |
| 4 | 72081 | ステー | 1 | | | | |
| 5 | 00087 | ベータピン; 16×2.3 | 1 | | | | |
| 6 | 00453 | デルタピン; 9 | 1 | | | | |
| 7 | 72082 | リールステー | 1 | | | | |
| • 8 | DC25 | スナップリング; S25 | 1 | | | | |
| 9 | 72083 | ホイール | 1 | | | | |
| • 10 | J6205LLU | ボールベアリング; 6205LLU | 2 | | | | |
| • 11 | DHC52 | スナップリング; H52 | 2 | | | | |
| 12 | 72084 | タイン | 20 | | | | |
| 13 | 72085 | リング | 1 | | | | |
| 14 | 72086 | プレート | 1 | | | | |
| • 15 | BZ1030AG | ボルト; M10×30(8.8) | 5 | | | | |
| 16 | 72087 | ロッド | 1 | | | | |
| 17 | 72088 | スプリング | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| • 19 | NN12G | ナイロンナット; M12 | 1 | | | | |
| 20 | 72089 | ブレケット | 1 | | | | |
| • 21 | 00450 | カクネボルト; M10×20 | 2 | | | | |
| | | | | | | | |
| 23 | NZ10WG | ナット; M10(8) | 2 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

THB1030 ヘーベーラ プレスバー・テールゲート




11913




A BW 5010

サポートホイール(オプション)



| 品出号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 品出号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 |
|-----|----------|------------------------|----|-----|---------|-----------|----|
| 1 | 78714 | フレーム | 1 | ●26 | PC5036G | ワリピン；5×36 | 1 |
| 2 | 70471 | スピンドル | 1 | | | | |
| 3 | 70473 | ハンドル | 1 | | | | |
| 4 | 00522 | ハブ | 1 | | | | |
| 5 | 69467 | カラー | 1 | | | | |
| 6 | 00764 | キャップ | 1 | | | | |
| 7 | 70433 | キャップ ^c | 1 | | | | |
| 8 | 00448 | ホイール；3.50D-9DT (周9付) | 1 | | | | |
| 9 | 00449 | ホイール；3.50D-9DT (バルブ穴付) | 1 | | | | |
| 10 | 57940 | タイヤ；5.00-9-8PR | 1 | | | | |
| 11 | 57941 | チューブ；5.00-9 | 1 | | | | |
| 12 | 44738 | Uボルト | 2 | | | | |
| ●13 | BZ0850G- | ボルト；M8×50(8.8) | 1 | | | | |
| ●14 | NN08G | ナイロンナット；M8 | 1 | | | | |
| ●15 | ONAS6 | グリースニップル；A-M6×1F | 2 | | | | |
| ●16 | NZ16G | ナット；M16(8) | 5 | | | | |
| ●17 | PS10040 | スプリングピン；10×40 | 1 | | | | |
| ●18 | BZ1030AG | ボルト；M10×30(8.8) | 4 | | | | |
| ●19 | BZ1225AG | ボルト；M12×25(8.8) | 6 | | | | |
| ●20 | WS16G | Sワッシャ；M16 | 5 | | | | |
| 21 | 00761 | ワッシャ；16 | 1 | | | | |
| ●22 | J6206LLU | ベアリング；6206LLU | 2 | | | | |
| 23 | 87273 | プラケット | 1 | | | | |
| 24 | 44673 | サポートホイールピン；1 | 1 | | | | |
| ●25 | WRA24G | ワッシャ；M24 | 1 | | | | |

ME-040・ME-060
パワージョイント



00074-1



本 社 066 千歳市上長都1061番地2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千歳営業所 066 千歳市上長都1061番地2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

旭川営業所 070 旭川市神楽4条9丁目3番31号
TEL 0166-61-6131
FAX 0166-62-8985

豊富出張所 098-41 天塙郡豊富町字上サロベツ1191番地
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯広営業所 080-24 帯広市西22条北1丁目12番地
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

北見出張所 090 北見市小泉302
TEL 0157-24-3880
FAX 0157-61-1344

中標津営業所 086-11 標津郡中標津町北町2丁目16番2
TEL 01537-2-2624
FAX 01537-3-2540

花巻営業所 025-03 岩手県花巻市二枚橋第三地割333-1
TEL 0198-26-5741
FAX 0198-26-5746

仙台営業所 985 宮城県多賀城市町前2丁目4番27号
TEL 022-367-4573
FAX 022-367-4846

小山営業所 307-02 栃木県小山市梁2512-1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

名古屋営業所 480-01 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字南屋敷191
TEL 0587-93-6888
FAX 0587-93-5416

岡山営業所 700 岡山県岡山市下中野704-103
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊本営業所 862 熊本県熊本市長嶺町2255-429
TEL 096-381-7222
FAX 096-384-3525

都城営業所 885 宮崎県都城市都北町3537-1
TEL 0986-38-1045
FAX 0986-38-4644