


STAR

ヘーベーラ

製品コード 49022・49025

MODEL - THB3000



取扱説明書

“必読”機械の使用前には必ず読んでください。

STAR FARM MACHINERY MFG.CO., LTD.

2
1

1 目 次

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 目 次 | 8 性能と耐久性を維持するために
給油と手入れについて |
| 2 ご購入の皆様へ | 9 ●“知つておきたいこと！”
点検と調整（調整基準値） |
| 3 仕 様 | 1 ノック各部名称
2 ビルフックの点検と調整
3 トワインディスクの点検と調整
4 トワインホルダの点検と調整
5 ナイフアームの点検と調整
6 トワインフィンガの点検と調整
7 ノックの結束の原理
8 ノックブレーキの調整
9 プランジャストッパーの点検と調整
10 プランジャナイフとガイドレール
(プランジャナイフの平行)
(プランジャナイフとチャンバナイフ)
(プランジャの上下調整)
(プランジャの左右の調整)
11 ニードルの調整
12 タイミングの点検と調整
(プランジャとフォーク)
(プランジャとニードル)
(インナーフォークとアウターフォーク) |
| 4 安全作業のため
これだけはぜひ守りましょう | |
| 5 使用の前に
“これだけは知つておこう！” | |
| | 1 各部の名称
2 フライホイール部
3 メインギヤボックス
4 ベベルギヤボックス
5 ピックアップ部(拾い上げ)
6 フィードフォーク部(供給部)
7 梱包密度
8 梱包長さ
9 トワインについて(知識)
10 トワインの通し方
11 結束の確認(テスト)
12 カウンターの利用 |
| 6 トラクタへの装着 | |
| 7 上手な運転をするために | |
| | 10 ●故障診断
故障が発生したら…… |
| | 1 結束ミスの原因と処置
2 梱包(ペール)重量が不良
3 梱包(ペール)形状が不良
4 草の拾い上げが不良
5 チャンバへの供給不良
6 安全クラッチ不良
7 ニードルが作動しない、折損する |


2

ご購入の皆様へ

このたびは、ヘーベーラ「Mr.3000」をご購入いただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書は、ヘーベーラ「Mr.3000」の正しい取扱い方法と正しい調整・点検について説明しております。

よくお読みいただいたうえ、いつまでもすぐれた性能が発揮できるように、本書を充分に生かして使用して下さい。


なおMr.3000は、工場完成時に充分な試験・検査を重ねてから、出荷しておりますが、機械が本来の性能を発揮できるかどうかについては、その取扱い方法と、仕業時や作業後の点検・調整・給油などの良し悪しに大きく影響されます。



※注：表紙その他に使用している写真について、一部変更されておりますのでご了承ください。

3仕様

型名規 適装機	用 着 機	式 格 法	称 格 法	THB3000 ヘーベーラ 36cm×46cm 30~80Ps けん引式
		全	長	5,100mm
		全	巾	2,400mm
		全	高	1,450mm
重量				1,380kg
駆動方法				PTO駆動（作業標準回転数500~540 rpm）
プランジャストローク タイヤ				80ストローク／min (PTO540rpm の時)
ト レ ッ ド				10.0/75-15 8PR (左)
ピックアップ巾				7.00-12 6PR (右)
梱包サイズ				2,050mm
梱包長さ				1,400mm
作業能力				360mm×460mm (縦×横)
				300~1,200mm
				8~10 t/hr (乾草)



4

安全作業のためこれだけは ぜひ守りましょう！


Mr.3000は、安全な作業を確保するため安全カバーなどには、充分な配慮がなされておりますが、ご使用に当っては次の事項および本書の注意内容について細心の注意をしてください。

安全作業のお願い


1. 取扱説明書はよく読んで理解する。




2. 各部の点検・調整・給油・清掃など行なう時は、トラクタエンジンを停止させてから行なう



3. トラクタから降りたり離れたりする時は、エンジンおよびPTOを停止させ、駐車ブレーキをかける。




4. 運転前は、手で軽くまわし異常がないか確認する。



5. 機械に巻込まれない服装にする。服装のみだれは事故のもとです！
頭の保護……ヘルメットの着用(JIS規格)
巻込まれの防止……裾・服のバンド・タオル・長髪は危険です。
足の保護……安全靴の着用(JIS規格)


6. 運転操作中、特に旋回・後退時には周囲に気をつけ、人はそばに近づけないこと。特に子供に気をつける。




5 使用の前にこれだけは知つておこう!

1. 各部の名称

『装備されている部分名称をよく理解の上本書をお読み下さい。』



- | | | |
|----------------------|-------------|-------------------------|
| ① パワージョイント(1) | ⑦ ベベルギヤボックス | ⑬ ロータフラッシュ |
| ② パワージョイント(2) | ⑧ フォークジョイント | ⑮ ピックアップロック |
| ③ スタンド | ⑨ インナフォーク | ⑯ ゲージホイール |
| ④ ドローバヒッチ | ⑩ アウターフォーク | ⑰ 左タイヤ (10.0/75-15 8PR) |
| ⑤ フライホイール・フライホイールカバー | ⑪ フロントカバー | ⑱ 右タイヤ (7.00-12 6PR) |
| ⑥ メインギヤボックス | ⑫ ピックアップタイン | |




- | | | |
|------------|------------------|--------------|
| ⑯ ノッタカバー | ⑲ ベールプレスクランクハンドル | ㉒ テールゲート |
| ⑰ ニードル | ㉓ メジャーホイール | ㉓ テールゲートチェーン |
| ⑱ トワインボックス | ㉔ ノッタ | |

2. フライホイール部


★トラクタ PTO回転数は作業時500~540 rpmの範囲を絶対守ろう。

注意 PTOは1分間500~540回転で、フライホイールの効果が最高となり、500回転以下では、シャーボルトの破断や故障の原因となり更に本来の性能が出ません。

注意 作業時PTO500~540rpmになるようスロットルレバーで調整する。



★安全装置



ワンウェイクラッチ

PTOを停止させた時フライホイールの回転力は、ここでしゃ断されます。シングルクラッチ方式のPTOを持つトラクタでのプッシングを防止します。



注意 ワンウェイクラッチへの給油は忘れずに。

スリップクラッチ

オーバーロード(過負荷)による損傷を防止します。

スリップクラッチが何度も作動するとライニングの摩耗により標準のトルクを伝達しないことがあります。その時はAのナットを締込み50~55kg·mのトルクでスリップする様に調整して下さい。

Mr.3000は最大50kg·mの力で作業をします。




- 注意**
- スリップクラッチは50~55kg·mのトルクでスリップし、それ以上の力が伝達されないように設計されています。
(スプリング標準長さ51mm)
 - ライニングへの注油は絶対さけてください。

シャーボルト

一定以上の過負荷が発生したり、タイミングに狂いが発生した場合、ボルトの破断で本機の動きが停止します。


一度にたくさんの電気製品を使うと、ヒューズが切れます。これに相当するものがシャーボルトです。

シャーボルトが切斷したら、その原因を取除き、ボルトを交換して再び作業ができます。



◎シャーボルトの交換

付属品としてシャーボルト(M10×55、特殊高張力ボルト)が10本ありますので、それを使用してください。シャーボルトが切斷したら、ボルトの交換をしてください。交換の方法は、フライホイールカバーの裏ふたを開くとスパナで簡単にできます。



- 注意**
- ボルトを交換したらシャーボルト切斷の原因を取除き再び作業を開始してください。
 - ナットの締付は十分行ってください。
 - シャーボルトが切斷しボルトの交換をしたら必ずシャーピンホルダーへグリースアップをしてください。

注意 このシャーボルトはSTAR純正部品を必ず使用してください。付属のボルトが少なくなったら早めに販売元か当社営業所へ注文してください。他のボルトの使用による破損や故障については保証できませんのでご注意ください。

必ずスター純正部品を使用して下さい。




3. メインギヤボックス

- 使用オイル…ギヤオイル#90

- 容量……3.5ℓ

オイルの交換は1回目20時間又は梱包2,000ペール時に、2回目以降は100時間毎又は梱包10,000ペール毎に行なってください。

注意 ギヤボックス内部の調整は必要ありませんが、ギヤボックス関係のボルトの締め直しは時々行なってください。




4. ベベルギヤボックス

● 使用オイル……ギヤオイル#90

● 容量……1.5ℓ

オイルの交換は1回目20時間、または2,000ベル時に、2回目以降は、100時間毎、または10,000ベル毎に行ってください。

注意 ギヤボックス内部の調整は必要ありませんが、ボックス関係のボルトの締めは時々行ってください。




5. ピックアップ部


★ピックアップの上・下とロック

● 移動時はピックアップユニットを持上げてロックします。


● 作業時はピックアップユニットが上下に浮動(凹凸への順応作用)するようにします。



ロック(移動時)




作業時



下限の規制

◎ピックアップユニットの浮動 (フローティングアクション凹凸順忯作用)

ピックアップ後方の2本のサスペンションスプリングにより浮動作用をします。



注意 サスペンションスプリングのボルトを締めすぎると、草の拾い残しが出たり、必要以上の浮動をします。

★安全装置

●スリップクラッチ



多量の草を拾い上げたり、ピックアップに過大な負荷が発生した時スリップクラッチの作動で、破損や故障を未然に防止します。

●ワンウェイクラッチ

フライホイールを逆回転させた時、タインによるローターフラッシュのつき上げや草の引き込みなどのトラブルを未然に防止します。

注意 クラッチの作動がしないように6本のボルトを締め過ぎますと各部の破損や故障の原因になります。

スプリングの標準長さを守ってください。



スプリング標準長さ

6. 供給部(フィードフォーク)


チャンバ(圧縮室)へ草の送り込みをするフォークの動きは、【対策】

梱包の成形状態に大きく影響します。

★変形梱包が発生した時の対処、調整方法


【梱包の状況】

(1)




ベーラ本体の後方から見て右側の密度が高く、左側の密度が低く(1)図のように変形が発生する。

(長い草やワラに多く発生する)




インナーフォークロットを短く調整する

(2)



ベーラ本体の後方から見て左側の密度が高く、右側の密度が低く(2)図のように変形が発生する場合



(短い草や水分の高い場合に発生する)



インナーフォークロットを長く調整する

なおかつ調整しきれない高水分の牧草の場合はフォークをAの穴からBの穴へと取付けを変えることでさらに調整できます。ウェッジブロックは別売品として販売していますので御注文下さい。

★一般にインナーフォークロット長さは、580~645mmです。




注意 フォークロットを調節しても正常とならない時は、PTO回転、作業速度、集草状態のいずれかが原因です。

★緩衝装置

スプリングとショック吸収装置でなめらかな作動で衝撃からフォークを守ります。

注意 フォークより衝撃音や異音が発生の時はスプリングの長さをチェックして下さい。スプリングとショック吸収装置が正常であり、異音発生の場合アウターフォークドライブチェーンテンションを張ってください。




★安全装置

一度に多量の草や、異物（木株等）の混入によってインナーフォーク、アウターフォークに過負荷が発生した時はフォークがフリーの状態となるようにシャーボルトがついています。

付属品としてシャーボルト(M 8×45特殊高張力ボルト)が10本ありますのでそれを使用ください。


注意 STAR純正部品を使用ください。他のボルト使用による破損や故障は保証できませんのでご注意ください。



7. 梱包密度

★やわらかい梱包・硬い梱包の調整

- 硬い梱包を作るには、ハンドルを右(時計回り方向)へ回す。
- やわらかい梱包を作るにはハンドルを左(反時計回り方向)へ回す。



テストデータ(全農鑑定試験)


	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4
梱包長さ (平均)	cm 82.6	cm 85.8	cm 78.5	cm 81.5
梱包重量	kg 36.4	kg 35.7	kg 26.5	kg 17.9
水分20%換算時のm ³ 当重量	kg/m ³ 169.0	kg/m ³ 158.7	kg/m ³ 144.7	kg/m ³ 121.2
梱包の状態	硬い梱包	"	やや硬い梱包	"

※ Mr.3000は水分20%の牧草で70~180kg/m³の梱包をつくることができます。

注意 硬い梱包をつくるため梱包密度をあげ過ぎると結束ミスの原因となるばかりでなく、故障や破損の原因にもなります。また湿った草や生草の場合ペールプレスマシンはゆるくし密度を低くする必要があります。

8. 梱包の長さ

★梱包の長さは30cm~120cmまで目的に応じた長さにできます。





注意 短い梱包の場合、トワインがゆるくなる傾向にあります。

Aトワインはトワインボックス上段のガイドの左側(A-2)を通しトワインテンショナを通し、更にA-3のガイドへ通します。

Cトワインはトワインボックス上段のガイドの右側(C-2)を通しトワインテンショナを通し、更にC-3のガイドへ通します。

A及びCトワインは2本まとめて、ニードルヨーク部へ交差しないように通します。




A・Cのトワインをそれぞれのニードルへ通し終ったら、トワインの端をニードルガードへ結びつけます。

Aトワインはニードルガードの下を通し左ニードル下のガイドA-5へ通しニードルの穴へ通します。

Cトワインはニードルガードの下を通し右ニードル下のガイドC-5へ通しニードルの穴へ通します。

注意 ニードルガードとニードルの間にはトワインを通さないでください。
トワインが切斷したりトラブルの原因となります。




これでトワインの通し作業は完了です。

注意 トワインの各ガイドへの通し方は、①～③に従って順序よく行ない、トワインが交差したり、からんだりしないよう、注意してください。

適当にトワインを各ガイドへ通したり、ガイドに通さなかったりすると結束ミスの原因になります。

★トワインのノッタ(トワインホルダー)へのセットの仕方


- トワインを通し終ったら次にはトワインをノッタ(トワインホルダ)へ保持させる必要があります。



- フライホイールを手で回しノッタを作動させるとニードルはゆっくりと上昇しノッタのトワインオルダへ、トワインを入れます。更にニードルがもとの位置へ戻るまでフライホイールを回してください。


- 注意**
- この作業は必ず手でフライホイールをまわしながら行ってください。※（トラクタPTOで行なうと危険が伴います。注意してください。）
 - この作業が終ったらノッタのビルフックなどにからんだトワインとニードルガードへ結んだトワインの端は必ず取除いてください。
 - ビルフックやトワインディスク・トワインホルダに付着している油やグリースは、洗油またはシンナー等で洗い流してください。

11. 結束の確認(ノッタの結束テスト)




★ 結束テストの方法……空運転

- ① トワインを後方へ引きチャンバ内へ草が入った時と同じ状態とします。



注意 ニードルが作動しますので、足元に注意してください。

- ② ノッタクラッチを作動させる。




注意 この作業を行う場合フライホイールを手で回して行ってください。

トラクタで行う場合危険が伴うので細心の注意を払ってください。

最初はノッタ部のグリースや塗料の為トワインがビルフックから外れない場合がありますので、グリースや塗料を完全に取去る必要があります。

12. ノッタの安全装置




ノッタシャーボルト

ノッタ及びニードルなどの結束装置に異常が発生したり、また何らかの過負荷が発生した場合ノッタドライブギヤのシャーボルトが切断し故障や破損を未然に防止します。

- 注意**
- 付属品としてシャーボルト (M 8 × 32 特殊高張力ボルト) が 5 本ありますのでご使用ください。
 - S T A R 純正部品を使用ください。
 - 他のボルトの使用による破損や故障は保証できませんのでご注意ください。
 - ノッタシャーボルト切断時には、フライホイールのシャーボルトも同時に切断する場合がありますので確認してください。
 - シャーボルトの交換時は必ずノッタシャーボルトホールダヘグリースアップをしてください。


13. カウンターの利用

積算式カウンターがついており、1日の梱包数・単位面積当たりの梱包数・月間・年間の梱包数などを確認・記録ができます。



ノックタクラッチレバーの作動により運動されます。

- 注意**
- 梱包の長さによりクラッチレバーの作動量が変化しますので、梱包を短くした時などは、カウンターが作動するか確認してください。
 - ゴミ・水分の侵入で作動しなくなる場合もあります。降雨時や冬期間の保管には注意してください。



目的の長さにするには……

- ◎アジャスティングストッパーの位置
上へあげる→長い梱包
下へ下げる→短い梱包



長さが不均一の場合、次の内容について確認してください。

- 作業速度が不均一でないか（クラッチ操作がひんぱんにされている。）
- 集草列の草量が不均一でないか。
- 集草列の草量が多過ぎないか。
- トリップアームスプリングの調整が不良でないか。

適正な梱包の例

不良な梱包の例

均一な梱包を作るコツは



注意

ピッチがまちまち→不良梱包の原因、梱包の長さが不均一になるばかりか梱包が不整形になりやすくなる。



9. トワイン(紐)について

使用するトワインについては、その選択に充分な配慮を！

不良トワインは結束性能に悪影響を与えます。

★良質トワインの条件

- ① 麻製のものがノックに適しています。(4,500~6,000フィート)
- ② 太さやヨリが均一であること。
- ③ ケバ立ちの少ないものであること。
- ④ 油がダンボール又は包装紙にじむ程度のこと。
- ⑤ 玉が硬く簡単にくずれないこと。(重量 9kg/1玉)
- ⑥ 製造してから3~4ヶ月経過したもので2年以内のものであること。



玉は硬目であり玉のサイズは図のとおりである。
重量 9kg/1玉程度



★P.Pトワイン使用の方へお願い


P.P(ポリプロピレン製)トワインも使用できます。しかしヘーベーラMr.3000に不適合なトワインも市販されていますので、ご購入に当たっては充分注意して下さい。

注意 P.Pトワインの使用については、その選択およびノック(結束部)の調整等について農協や販売元へ事前に御相談下さい。

10.トワインの通し方

★トワインの取出し方

トワインを取りヘーベーラのトワインボックスには↑・上・TOP等のマークを上にしてセットします。




★トワインのつなぎ方

トワインはA Bが1組 C Dが1組となるようにAの外端とBの内端、Cの外端とDの内端を各々結びます。


★トワインの結び方

結び目はできるだけ小さくします




★トワインガイドへの通し方

トワインボックスに入れたトワインのAの内端をトワインボックスのふたのすぐ上のガイドのA-1の穴に通し、次にCの内端を同じくC-1'を通しC-1の穴に通します。




6 トラクタへの装着


★ベーラのドローバができるだけ水平となるよう装着する。スイングドローバまたはリンクエージドローバを調整する。




★トラクタドローバヒッチピンの位置は、トラクタPTO軸から35~55cmはなれるようとする。




★リンクエージドローバを使うとドローバの上下調節がトラクタ油圧のコントロールにより自由にでき便利です。
※(障害物をさけたり畦越えに有利です)




注意 リンケージドローバ使用の場合油圧を上げすぎるとハーネジョイントを破損させますので必ず油圧上限を規制してください。




★パワージョイントの角度ができるだけつかないよう！




● トラクタ側パワージョイントが長くなるようにカウンターの取付位置を決めてください。




★パワージョイントが長い場合、切断してください。



注意 パワージョイントが短かい場合は、適正なパワージョイントを購入して下さい。



★作業時と移動時のドローバの切り換え




注意 移動状態でトラクタPTOは絶対駆動させないでください。ドローバオフセット用ロープはオペレータの身体に巻きつけないでください。

7

上手な運転をするために

低速でならし運転します

★新品の使い初めにはならし運転
が必要です。



●エンジン回転 1,000rpm程度で5~6分ならし運転します。

注意 異常な発熱、異常音がないか点検してください。


異常がなければPTO回転500~540rpmで約30分位い空運転をしてください。

★ウインドロー(集草列)は均一に!

集草は少な目とし、トラクタの車速をアップして行なうのがコツ!!

- 変速ギヤは(2,3速) (3~5km/hr)
- PTO回転は500~540rpmで作業します。
- ウインドローが不均一な時は、作業速度を調整し、ベーラーがなるべく一定負荷で作業できるようにします。

注意 牧草、稲わら以外の異物はナイフの破損を招くだけでなく各部に影響します。
作業中、異物の混入に注意して下さい。




作業中はベーラの異常な音やトラクタのエンジンの音に注意しよう


★梱包密度と梱包の大きさを調整します。

- むやみに重い梱包をつくってあと作業が困難にならないように注意してください。

*5. フを読みましたか?



★ PTO回転は常に500～540 rpm!



★理想的な作業の見方! ペール(梱包)による判定

- 80～90cmの長さの梱包が12～15回のブランジヤ圧縮で梱包されるのがバランスのとれた作業です。
- 作業速度とウィンドローの大きさを調整して無理のない作業をしてください。

★作業効率のよいウィンドローは?




- ベーラーが圃場内をスムーズに作業できる様にウィンドローのつくり方を工夫しましょう。

注意 バインダでの作業後の結束された稲ワラを梱包すると切断時の抵抗が増し機械の寿命を短かくするだけでなく梱包形状も安定せず、トワインがはずれたりもします。また、結束部のトラブルの要因ともなります。

注意 コンバインでの作業後の切断された稲ワラ梱包作業では切断長が約 8 cm 以下になると捨い上げ時、またはチャンバー内へ

の送り込み時に流れが停滯する事が有り能率が低下したり梱包形状も良いものができる事があります。

良い梱包の例



ウィンドロー

作業順序 (①②③)

8


給油と手入れについて

★ベーラを能率よく使用し、耐久性を維持するために定められた時間に従って給油が必要です。

★オイル交換

メインギヤボックス

- ギヤオイル #90
- 容量…… 3.5ℓ




交換要領

1回目	20時間又は、2,000ペール時
2回目以後	100時間毎又は10,000ペール毎

ベベルギヤボックス

- ギヤオイル #90
- 容量…… 1.5ℓ




交換要領

1回目	20時間又は2,000ペール時
2回目以後	100時間毎又は10,000ペール毎


オイル交換は使用直後に行ってください。

★グリースアップ

- フライホイールシャボルトが切斷しその交換をした時にグリースアップしてください。




注意 パワージョイントを抜いて確実にグリースアップして下さい。




- ノッタシャボルトが切斷しその交換をした時にグリースアップしてください。


- 次の箇所は500~1000梱包作業毎または5時間毎にグリースアップしてください。





フォーク部






コネクティングロッド部



フライホイール部





●次の箇所は500~1000梱包作業毎または5時間毎にグリースアップしてください。




ニードルクランク部

ニードルヨーク部




●チェーンには適宜に給油してください。

チェーン使用箇所は2箇所です。



アウターフォーク駆動チェーン



ピックアップ駆動チェーン

●その他

次の部分へは適宜に注油しスムーズに作動するようにしてください。

※メジャーホイール軸受部

※ヘイドック軸受部


※プランジャストッパ軸受部

●使用するオイルは次のものを推奨します

グリースはリチウム系グリース

ギヤオイルは#90ギヤオイル


農協又は販売元でお求めください。



**シーズンが終つたら点検して
保管しましよう。**


★掃除して下さい。

- フィードフォーク部やノック部やチャンバ内側等の牧草やほこりを掃除します。



★グリースアップしてください。

- 錆び止めのためにノック部、プランジャナイフ、チャンバ内部、イクステンションプレート、ペールプレス及びテールゲート部は必ずグリース又は、オイル等を塗布してください。



**★給油箇所は25ページの要領に従って必ず
グリースアップしてください。**

**★ベーラーは乾燥した場所に
格納してください。**


- 注意**
- 屋外に置く時はシートで覆ってください。
 - 風雨にさらすと性能・耐久性を著しく阻害しますので注意しましょう。

ジャッキアップし
タイヤの負荷をなく
してください。

安全な状態に台を
してください。

長期格納の時このスタ
ンドは浮かせておいて
ください。
(ドローバーは取外す)
事もできます。

御苦労さま
来シーズンもよろしく



- シーズンが終つて破損部品、摩耗損傷部分あるいはシャーポルトの不足等があった場合、来シーズンの作業のために交換、修理をしておきましょう。
- 部品の購入や交換については農協・販売元にお問合せください。

シーズンが来たら 仕業点検を忘れずに！

★錆び止めのグリースオイル等

をふきとってください。

- 錆止めのために塗ったグリー

スオイルをふきとってくだ
さい。


- ノック部

- イクステンションプレート

- ペールプレス

- テールゲート部

- チャンバ内部




★タイヤ空気圧を点検してください。

それぞれ適正の空気圧は

チャンバ側タイヤ 2.7kg/cm² (左)

ピックアップ側タイヤ 2.0kg/cm² (右)


ピックアップゲージホイール 2.2kg/cm²



★ギヤボックスのオイルを点検してください。

- オイルの量やよごれの状態を点検してください。

- もしオイルの交換をする場合、30分以上の空運転をし、ギヤボックス内のオイルをよく攪拌してから行いましょう。



注意

- オイルは#90のものを使用してください。
- オイル交換は機械の使用直後に行なう事が原則です。

★各部の点検をしてください。

- 各ボルト、ナット類

- タイミングの再確認

- 各部のグリースアップと給油・注油

いよいよ作業開始です！

安全作業を心掛けて作業してください。

★作業に入る前に試運転してください。


試運転は低速（エンジン回転1000rpm程度）で約30分間

行ってください。

9

点検と調整(調整の基準)

1. ノッタ各部名称



2. ビルフック




図-II

3. トワインディスク

★トワインを受け入れる部分です。

- トワインがない状態でトワインホルダとトワインディスクのノッチ部の重なりが1～1.6mmが標準です。

調整は

- ボルトAを緩めます。
- ウォームギヤ端Bを軽くたたいてゆるめます。
- 適正位置にします。
- ペベルギヤ端Cを軽くたたきながらボルトAをしめます。
- この時ペベルギヤの軸方向のクリアランスは0.4mmであることを確かめてください。




図-III

4. トワインホルダ

★トワインを保持する部分です。

図の状態でトワインを引張った時32—45kgでねじるのが標準です。トワインの保持力は弱すぎても強すぎてもいけません。

調整は、ナットAをゆるめボルトBで調整します。

注意 ホルダ圧力はトワインの種類や梱包密度に応じて調節の必要があります。




図-IV

5. ナイフアーム

★ビルフックからトワインをはずす部分です。

- ビルフックに軽く接触して作動します。
- 間隙がある時は調整してください。
- ノッタスプリング、ノッタ取付ボルトをはずし、ノッタを上へ押し上げます。
- ビルフックとスクレーパーが軽く接触する様ハンマーでたたき曲げます。
- ノッタ取付ボルトを締めつけノッタスプリングを取り付けます。
- ナイフの切れが悪くなったときは刃を研磨してください。




図-V


★トワインフィンガの作動範囲

6 トワインフィンガ

★トワインをビルフックへ寄せる部分です。

- ノッタを作動状態にしフライホイールを手で回しトワインフィンガがニードルに最も近づいた時、フィンガ先端とニードルの間隔は4~5mmが標準です。

- 調整要領
フィンガ取付プラケットの前・後の取付ボルトを緩め、プラケットを前又は後へスライドさせニードルとの間隔を調整する。



注意

- 塗料やゴミ等によってスムーズに作動しないことがありますので給油や清掃は時々行なってください。
- ノッタスプリングのはずれやスプリングの伸びは結束ミズの原因になります。

図-VI

- ノッタ停止状態でトワインフィンガーの停止位置はニードル構から6~7mm又はフィンガーブラケット右端と同一が標準です。

- トワインフィンガーがノッタのカムにより最高に作動した時下図のようになるか又所定の位置に戻るか確認してください。

●調整要領

フィンガーロッドの長さを調整ナットにより調整する。





図-VII

調整要領


7. ノッタブレーキの調整

★ノッタを円滑に動かし所定の位置に止め 固定するものです。


●常に適度に作用していなければなりません。




ブレーキ調整ナット




ノッタ各部名称




8. ノッタの結束の原理(結束装置)




トワインはトワインホルダにしっかりと保持されています草がチャンバへ押し込まれるとトワインは草に押されペールに巻かれていきます。




ペールが目的の長さになった時ノッタが作動します。この時ニードルの糸はニードルの作動とともにペールをつつみトワインホルダへ保持させ同時にトワインはトワインフィンガによりビルフックに寄せられます。






ビルフックが回転をはじめると同時にノッタバックギヤがトワインディスク駆動ピニオンギヤを作動させトワインディスクを回転させトワインホルダにしっかりとトワインを保持させます。







ビルフックが回転をつづけてくると
タングが開きトワインをくわえます。
この時ニードルはトワインディスク溝
に糸を入れながら除々に下りはじめま
す。




ビルフックのタングはトワインの両端をしっかりと
つかみ、ナイフで切断されると同時にナイフアームによ
りビルフックに巻きつけたトワインを払い完全な結び
目を形成します。



スクレーパーで結び目が払い出され、トワインはしつ
かりとペールをしばりつけます。
ニードルは元の位置へ戻りトワインはトワインホルダ
に固定されます。これで結束は完了です。



トワインはトワインホルダにしっかりと保持され①の
状態となり次の結束の準備をします。




9. プランジャストップ

★ニードルの破損を防止するものです。

- ニードルが完全に戻った状態でチャンバ底面とストップの先端に15~20mmの間隔があるのが標準です。
- 調整は、固定ナットAをゆるめ、ロッドBの長さで調整してください。

図-VIII



10. プランジャナイフとチャンバーナイフ



★牧草、稻わら等を切断して成形の良いベルを作るために部分です。

- プランジャナイフとチャンバーナイフの切味は、ナイフとナイフの間隙で左右されます。
- ナイフ相互の間隙は1~1.2mm（ハガキ4~5枚）が標準です。シムにより調整します。
- ナイフの切味が低下したら余分な動力を必要とするばかりでなく機械の破損事故にもつながります。約3000梱包ごとに刃を研磨して下さい。また、ナイフの予備品を備えておくことにより、ふいのトラブルにも時間をつけやすことがなく、スムースな作業ができます。

なお出荷時点に於てプランジャとレールの調整には万全を期しておりますので、通常ではこの関係の調整は必要ありません。

レールの調整は次のように行って下さい。

- 1) プランジャナイフとチャンバーナイフの間隙が標準時より多くかつチャンバーナイフ下のレールとローラーの間に間隙があるときはCを緩めC'を締込んでレールとローラーが接するように調整して下さい。
- 2) チンバー内でプランジャが左もしくは右に傾きチャンバーナイフとプランジャナイフの間隙の上が広すぎたり、下が広すぎたりしているときはA、Bのナットを緩め、Aのナットが付いているレールを上にあげるか下にさげるかして間隙を調整して下さい。



●プランジャの左右の調整

レールの左右の調整はレールB(ナットB')で調整します。





図-X

●プランジャの上下の調整

チャンバ側面にあるレールA(ボルトナットA'A''A''')の上下で調整してください。

注意 この時、あらかじめコネクチングロッドの固定ボルト図XII-Aはゆるめておきます。





図-XI

注意 この順序をまちがえるとレールを変形させたり、調整できなかったりします。注意してください。

図-XII



11. ニードルの調整

- ニードルを作動状態にしフライホイールを手で回します。
- ニードルが完全に上った時、穴の端とトワインディスクの間隙は65mm~75mmが標準です。
またニードルは上った状態でノッタフレームに軽く接触しトワインディスクとの間隙は5mmが標準です。

調整は、

- コネクティングロッドのピン(図II-A)をぬきナット(図II-B)をゆるめて調整します。
この時ニードルが完全に戻った時ニードルの先端がチャンバ内にないことを確認します。
- ニードルとトワインディスクとの間隙等はニードルの取付部のボルトの調整で行ないます。
(図-III参照)




図-I




図-II

図-III

を締めるとニードルは
下にかたむきます


を締めるとニードルは
上にかたむきます

12. タイミングの点検と調整

各部のタイミングが正しいかどうかは、ヘーベーラを使用する上で最も重要なポイントになります。Mr3000は各部がギヤ駆動方式のため通常の使用に於てタイミング調整などの必要はありませんが、万一の故障などによって駆動系統の部品（ギヤ・シャフトなど）を交換した場合などの時次の要領に従って点検と調整を行なってください。

①プランジャとインナフォークのタイミング

クランクアーム（図一II）が下向きに垂直な位置にあるときにインナフォーク（短いフォーク）がプランジャナイフから400～450mmの位置にあること。




注意 タイミングが適正でない場合、インナフォークとプランジャが衝突し各部を破損する場合があります。

★タイミングの調整要領

- ①フライホイールを手で回しクランクアームを図一IIのように下向きに垂直にします。
- ②図一IVのペベルボックスとフォークジョイントの間にあるセレーションギヤの固定ボルトAをゆるめます。
(セレーションのかみ合せがはずれる程度までボルトAをゆるめます)
- ③プランジャナイフとインナフォーク（短いフォーク）の間隔を図一Iのように400～450mmにセレーションギヤをかみ合せます。
- ④ボルトAを締めつけセレーションギヤを固定します。


図一II

図一III



注意


- ②の時不意にインナフォークが動く場合があります。
- 調整後、フライホイールを手で回してプランジャとインナフォークが接触しないかどうか確認してください。
- プランジャとインナフォークのタイミングを調整した時は必ずプランジャとニードルのタイミングの点検と調整を行なってください。



図一IV

④インナフォークとアウタフォークのタイミング

注意 タイミングが適正でない場合、相手の成形状態に悪影響を与えるばかりでなく、インナフォークのシャーボルトが破断した時、インナフォークとアウタフォークが接触し破損します。



図一V

★タイミングの調整要領


- ①アウタフォークを駆動しているローラチェーンのテンションを緩めてローラチェーンをはずす。
- ②フライホイールを回しインナクランクが図のように水平になったところで固定する。
- ③アウタランクが図に示すようにトワインボックスカバー上面から0~50mmの範囲にくるようにして、ローラチェーンを組み込む。
- ④ローラチェーンのテンションを張った後、インナフォーク側のシャーボルトを取りはずし、手でフライホイールを回し、インナフォークとアウタフォークが当たらない事を確認してから作業に入る。

注意

- この調整を行なう前に、プランジャーとインナフォークのタイミングがとれている事を必ず確認してから行なってください。
- チェーンのたわみは5~7mmになるようにテンションスプロケットを調整してください。

⑧プランジャとニードル


- プランジャとニードルのタイミングは、ニードルの先端がチャンバ下面から30mm出ている位置にある時、プランジャ先端（圧縮行程）との重なりが30~50mm（40mmが標準）あること。
- 注意** タイミングが適正でない場合、ニードルを破損したり、フライホイールのシャーボルトが破断したりします。




図一VII

★タイミングの調整要領

- ①メジャホイールを手で回しノッタを作動状態にします。(図一VIII)
- ②フライホイールを手で回し、ニードル先端をチャンバ下面から30mm(トワインフォーマと同一の高さ)の位置にします。(図一VII)
- ③アイドラベルギヤとアイドラスパーギヤを固定しているボルトA(2本)をはずし、フライホイールを手で回し、プランジャ(必ず圧縮行程)との重なりを30~50mmにして固定ボルトを締めてください。(このときノッタドライブベルギヤとアイドラスパーギヤが矢印方向に回してあそびがないことを確認してください。)(図一X)



図一VIII



図一X




- 注意**
- アイドラベルギヤには12ヶ所、アイドラスパーギヤには10ヶ所の穴があいています。ボルト穴は2ヶ所しか合いません。
 - プランジャとインナフォークの調整を行ったときは必ずプランジャとニードルのタイミングの点検をしてください。






10 故障とその診断


★もし故障が発生したら……



もし使用中に不具合が、発生した場合、各部の調整が取扱説明書や点検整備要領に従って、正しく行なわれているかどうかを点検しなくてはいけません。
不具合の状況をはっきりつかみ、その原因を明確にし正しい処置をするようにして下さい。

1. 結束ミスの原因と処置

不具合	原因	処置
 ホルダ側（上糸）だけ結び目を作り片側が抜ける。	<ul style="list-style-type: none">① トワインボックスからニードルまでの通し方があります。② トワインテンショナが緩い。③ 草押えドッグのスプリングが切損しているか、へたりを生じている。④ トワインフィンガがトワインを正しくビルフックに寄せていない。⑤ ニードルとトワインディスクとが離れ過ぎている。	<ul style="list-style-type: none">① 正しく通し直す。② トワインテンショナの蝶ナットを僅か締込む。③ スプリングを新品と交換する。④ トワインフィンガを正しく調整する。⑤ ニードルを正しく調整する。
 結び目は出来るがゆるい。	<ul style="list-style-type: none">① ビルフックの爪の破損または摩耗② ベール固さが低い。③ トワインホルダ圧が高い④ ノッタの摩耗⑤ トワインディスク調整不良	<ul style="list-style-type: none">① ビルフックを交換する② ベール固さを調整する③ 圧力を下げる④ ノッタを交換する⑤ トワインディスクを調整する
 トワイン切れ目不良	<ul style="list-style-type: none">① ナイフの刃が摩耗している	<ul style="list-style-type: none">① ナイフを研磨する

不具合	原因	処置
 <p>ニードル側（下糸）だけ結び目を作り片側が抜ける。</p>	<p>① トワインホルダのスプリングが弱い。 ② 梱包密度が高過ぎる。</p>	<p>① 調整ナットを僅か締込む。 ② ベールプレス・スプリングを弛める。</p>
 <p>両側とも結び目を作らない。</p>	<p>① トワインホルダのスプリングが強過ぎる。 ② ビルフックカムおよびローラの摩耗。 ③ ビルフックタングの曲損か切損。 ④ トワインディスク・トワインホルダが粗い。 ⑤ ビルフックピニオンピンが切損している。</p>	<p>① 調整ナットを僅か緩める。 ② 新品と交換する。 ③ 修理又は新品と交換する。 ④ サンドペーパで磨く。 ⑤ ピンを交換</p>
 <p>結び目の一方が他方より長い。</p>	<p>① トワインナイフの切味が低下している。 ② トワインホルダのスプリングが弱い。</p>	<p>① ナイフを研磨するか、新品と交換する。 ② 調整ナットを僅か締込む。</p>
 <p>結び目から12mm程のところではぐれたり切れたりする。</p>	<p>① ビルフックとナイフアームとの間隙が狭過ぎる。 ② 梱包密度が高過ぎる。</p>	<p>① ナイフアームを曲げる。 ② ベールプレススプリングをゆるめる。</p>
 <p>トワイン2重結び</p>	<p>① ビルフックに対するナイフアームの移動量不足 ② ビルフックのスプリング張力不足</p>	<p>① ナイフアームの形状不良なので、修正または交換 ② ビルカムスプリングの調整ナットを修正する。</p>

不具合	原因	処置
トワインの片側2重結び	<p>① ナイフアームの動き量不足 ② ビルフックのビルカムスプリングがゆるい。 ③ ナイフの切味不良 ④ トワインホルダの圧力不足</p> 	<p>① ナイフアーム曲り ② ビルカムスプリングを締める。 ③ ナイフの研磨をする。 ④ トワインホルダ圧力を調整する。</p>
結び目から20~30mm程のところではぐれたり切れたりする。	<p>① ビルフックが回転する際に、紐がビルフックと、ナイフアームの間ではさまれ、結び目より20~30mmで切れる。</p> <p>② ナイフアーム表面が、滑らかでなく、結び目より20~30mmで切れる。</p> <p>③ ノッタブレーキが強すぎる</p>	<p>① ナイフアームが曲り、ビルフックが自由に回転しない。 ナイフアームの溝と、ビルフックの後端関係を点検修正する。</p> <p>② ナイフアーム表面を滑らかに修正する。</p> <p>③ ノッタブレーキの圧力を調整する。</p>
ビルフックローラにトワインがからむ。	<p>① ニードルとトワインディスクが離れ過ぎている。</p> <p>② トワインディスクピニオンピンかペベルギヤピニオンピンの切損</p> <p>③ トワインテンショナが緩い。</p>	<p>① ニードルを正しく調整する。</p> <p>② ピンの交換</p> <p>③ トワインテンショナの蝶ナットを僅か締め込む。</p>
タングにトワインがからむ。	<p>① トワインフィンガがトワインを正しくビルフックに寄せていない。</p>	<p>① トワインフィンガを正しく調整する。</p>

不具合	原因	処置
ビルフックへのトワインの巻付き	<p>① 梱包密度が低過ぎる。</p> <p>② 前の結束時トワインが巻き付いている。</p> 	<p>① ベールプレスハンドルを回し所定の密度に上げる。</p> <p>② からんだトワインを取除く。</p>
ビルフックよりトワインが、はずれない。	<p>① ビルフックの圧力过大</p> <p>② ナイフアーム溝と、ビルフックの位置が不良</p> <p>③ ナイフアームの上り不足</p> <p>④ ビルフック爪が滑かでない</p> <p>⑤ ビルフックの曲り、または摩耗</p> <p>⑥ トワインテンションが強過ぎる</p> <p>⑦ 梱包密度が高過ぎる</p> 	<p>① ビルフックの圧力調整</p> <p>② ナイフアームの形状修正（対ビルフック）</p> <p>③ ビルフックの爪を滑かに修正</p> <p>④ ビルフック交換</p> <p>⑤ "</p> <p>⑥ トワインテンションを弛める</p> <p>⑦ ベールプレススプリングを弛める</p>

2. ベール重量が不良

不具合	原因	処置
ベールが軽すぎる	ベールプレススプリングがゆるい ウェジブロックを外した	ベールプレススプリングを締める ウェジブロックをつける
ベールが重すぎる	ベールプレススプリングが締めすぎ。 ウェジブロックを取り付けた	ベールプレススプリングをゆるめる。 ウェジブロックを外す
ベールプレススプリングを、 ゆるめてもベールが重い	草の水分が多い	乾燥させる
ベールが長すぎる	メジャホイールが、梱包している 草に十分接しない	ベールプレススプリングを締付ける ベール重量が良い時は、ベール寸法を調整する
ベールが短かすぎる	ホイルアームのアジャステング ストップバの調整不良	正常に作動するよう調整

3. ベール形状不良

不具合	原因	処置
草がベール内に平均して入っていない	① インナフォークの調整不良 ② 走行速度が遅すぎるか、ウィンドローが小さすぎる ③ ベールがやわらかすぎる ④ 草が極端に軽すぎる	① インナフォークを調整する ② 走行速度を上げるか、ウィンドローを大きくする ③ ベールプレススプリングを締める
ベール長が不規則	① ホイールアームがはね上がる	① メジャホイルとブーリの間にワッシャ（厚さ0.15mm、内径10mm、外径25mm）を入れる ② ホイールアームのスプリングの調整不良
外側形状が悪い	① ナイフが鈍くなっている ② 草（稻わら）が硬いあるいは長い場合は形状が悪くなることがあります、これは機械のせいではありません	① ナイフを研磨する

4. 草の拾い上げが不良

不具合	原因	処置
ピックアップが回らない。	① チェーンが外れた ② スリップクラッチがすべる	① チェーンをかける ② 調整スプリングを増締めする
拾い残しがある	① ピックアップユニットの位置が不良 ② ピックアップタインの損傷 ③ ピックアップタインのセット位置が高い ④ 走行速度が早すぎる ⑤ 集草不良 ⑥ ウィンドローが小さい ⑦ サスペンションスプリングが強すぎる。 ⑧ ゲージホイールのセット位置不良	① ピックアップのサスペンションスプリングを調整する ② ピックアップタインを交換する ③ ピックアップゲージホイールにて調整する。 ④ 走行速度を遅くする ⑤ ウィンドローをきれいにつくる ⑥ ウィンドローを大きくする ⑦ サスペンションスプリングの張りを調整する ⑧ セットを適正にする

5. チャンバへの供給不良

不具合	原因	処置
プランジャと、インナフロークが当る	タイミング調整不良	タイミング調整する
プランジャが圧縮行程で止まる	①ナイフが鈍い ②プランジャヘッド調整不良 ③ベールが硬すぎる ④プランジャヘッドに異物の噛み込み ⑤供給量が多すぎる	①ナイフを研磨する ②ナイフのすきまを調整する ③ベールプレススプリングをゆるめる ④異物を取り除く ⑤ウインドローと作業速度を調整する
ベーラが、ベール圧縮行程で止まった後、再始動ができない	プランジに異物の噛み込み 上記原因による	フライホイールを2~3回転、時計方向に回して、PTOクラッチを入れる

注意 フライホーイールを手で回す時は、ニードルが停止位置にあることを確認してください。

6. 安全クラッチ不良

不具合	原因	処置
正常な使用状態でスリップクラッチが滑る	ベールが硬すぎる ベーラの馬力のとりすぎ ①ナイフが鈍い ②ナイフスキマが大きい ③スリップクラッチの調整不良	ベールプレススプリングをゆるめる ①ナイフを研磨する ②ナイフスキマの調整 ③規定トルクに調整する
ショック負荷に対して、スリップクラッチが作動せずに、ショックがまともにトラクタエンジンに伝わる	スリップクラッチの調整不良	規定トルクに調整する

7. ニードルが作動しないおよび折損する

不具合	原因	処置
トリップカムレバーが動かない	トリップカムレバースプリングの切損か、トリップアームスプリングのはずれ トリップカムレバーの錆付	切損あるいは、紛失したスプリングを交換する グリース、オイルの給油
ニードルの折損	<ul style="list-style-type: none"> ① ニードルの通る溝が固体物で詰っている。 ② ニードルがノッタフレームにぶつかる ③ ニードルとプランジャのタイミングの狂い。 ④ ニードルが下死点に達してもチャンバ内に先端が残る。 ⑤ ノッタディスクブレーキの緩み ⑥ プランジャストッパが作動しない 	<ul style="list-style-type: none"> ① 固体物の除去 ② ニードルを正しく調整する。 ③ タイミングを正しく調整する ④ ニードルを正しく調整する。 ⑤ スプリングを適度に締める ⑥ 異物の除去

8. シャーボルトの切断の原因

不具合	原因	処置
フライホイールシャーボルトの切断	<ul style="list-style-type: none"> ① プランジャナイフとチャンバナイフとの間隙が大き過ぎる ② 捱包密度が高過ぎる。 ③ シャボルトの緩み ④ プランジャストッパの調整不良 ⑤ ノッタディスクブレーキのゆるみ又は汚れ。 ⑥ PTOスリップクラッチの調整が強過ぎる ⑦ タイミングの狂い ⑧ プランジャストッパの作用 	<ul style="list-style-type: none"> ① 間隙を0.8~1.0mmに調整する ② 捱包密度調整スプリングを緩める ③ 新しいボルトで十分ロックする ④ 正しく調整する ⑤ 汚れを落し、適切に調整する ⑥ スプリング長さを正しく調整する。 ⑦ 正しいタイミングに調整する
ノッタシャボルトの切断	<ul style="list-style-type: none"> ① ノッタディスクブレーキの詰まりによる作動不能。 ② ピルフックに結び目がからみつく。 ③ シャボルトの緩み ④ ニードルの調整不良 	<ul style="list-style-type: none"> ① ブレーキを正しく調整する ② 結び目を完全に取り再調整する ③ 新しいボルトで十分ロックする ④ 調整を正しくする
インナーフォークシャボルトの切断	<ul style="list-style-type: none"> ① 供給量が多過ぎる ② 牧草内に異物が混入している ③ シャボルトの緩み ④ インナーフォークとプランジャのタイミングの狂い 	<ul style="list-style-type: none"> ① 作業速度を落すか、ウィンドローを適切な大きさにする。 ② 異物の除去 ③ 新しいボルトで十分ロックする ④ 正しいタイミングに調整する

別売品の取扱いについて

A. サポートホイール（記号、名称については部品表を参照して下さい。）

Mr.3000へーベーラは農道の巾を考慮し、他社製品に比べ車輪間隔を狭くしてありますが、なおかつ狭い農道の走行時の為に別売品としてサポートホイールが用意されていますので、御利用下さい。梱包状態は符号1. 14. 15が別となり、その他は全て組込まれています。これはMr. 2000へーベーラ用に組込まれているので次の要領で組変えて下さい。

1) サポートホイールピン1と2を抜き取り、サポートホイールプラケットのピポットを中心にタイヤが後から見て右側にくるように回転させます。

2) タイヤが右側にきたら、サポートホイールピン1、2を組込み削ピンで固定します。

●取付方法

ヘーベーラの車軸に図のように固定用のアングルが溶接されています。この位置にサポートホイールフレームをUボルトで固定すると終ります。

●取扱方法

1) サポートホイールピン3を抜きロックを開除して下さい。

2) サポートホイールハンドルを時計方向に回すと車輪が下り反時計方向に回すと上ります。

任意の位置で固定する時は必ずサポートホイールロットのネジ部に無理がかからないようにサポートホイールロックとサポートホイールフレームをサポートホイールピン3で固定して下さい。

●注意

1) サポートホイールを常時作動させていると旋回時に無理がかかり車輪の寿命を短くしたりバーストの原因ともなります。

2) 長期間使用しない時は車輪を浮しておいて下さい。

B. ダブルタイヤ（記号、名称については部品表を参照して下さい。）

Mr. 3000へーベーラは軟弱地での作業を考慮し他社製品に比べ広巾車輪を標準装備していますが、なおかつ支障をきたすような軟弱地での作業の為に別売品としてダブルタイヤが用意されているので御利用下さい。

●取付方法

1) ダブルタイヤは左側に装着します。左側車輪をジャッキアップして下さい。

2) ハブ1側のM16中ナットを緩めておいてハブナットを緩め車輪を取り外して下さい。

3) ハブボルトを取り外し、ダブルタイヤに梱包されているハブボルトを取付けて下さい。

4) 車輪を取り付けイクステンションチューブを取付けてハブナットで締付けて下さい。

5) 外側の車輪をイクステンションチューブに取付け梱包内に入っているハブナットで締付けて下さい。

6) ダブルタイヤの空気圧は2.2kg/cm²が適正です。

C. ベールシート（記号、名称については部品表を参照して下さい。）

トレーラーの牽引作業ではベールシートを取付ける事により作業が非常に楽になります。

別売品としてベールシートが用意されていますので御利用下さい。

なお本品は別売品のリヤヒッチと併用して御利用下さい。

●取付方法

1) 取付いているテールゲートを取りはずし、同じ方法でベールシートをイクステンションに取付けて下さい。

2) シートブラケットをイクステンションの左右に取付けて下さい。


3) リンクチェーンをベールシートのAにシャックルで取付けてからリンクチェーンの中間の適当な位置にシャックルを通し、シャックルをシートブラケットに取付けて下さい。リンクチェーンにシャックルを通す位置でベールシートの高さが決ります。

4) 高さを決めたリンクチェーンの張りとほぼ同じ張りになるようにリンクチェーンにシャックルを通しベールシートのBにシャックルを取付けて下さい。

D. ウェッジブロック

梱包密度はペールプレスをクラシクハンドルで締める事により通常では満足出来る密度となります。低水分（18%～20%の水分）の牧草梱包でさらに密度を増したい時はウェッジブロックが用意されているので御利用下さい。

取付は図の様にイクステンション内、左右にボルトで取付けます。低水分以外の牧草でウェッジブロックを取付けたまま作業すると梱包密度が上りすぎ、トワインホルダからトワインが抜け結束されない状態になります。低水分以外の牧草では必ず取りはずして作業をして下さい。




E. ヒッチ(2) (記号、名称については部品表を参照して下さい)

Mr.3000ヘーベーラには、ヒッチ(1)が標準装備となっています。リンクエージドローバや、トラクタ側ドローバが1本のものを使用するときのためにヒッチ(2)（符号7）が用意されています。ボルト（符号8.9.10）を取りはずし、ヒッチ(2)に付属のボルト（符号28）で取り付けて下さい。

F. リヤヒッチ

Mr.3000ヘーベーラにはトレーラ等の牽引作業を可能にするリヤヒッチが別売品として用意されていますので御利用下さい。

MEMO



2
1

2
1
0

コード	49022・49025
調整	S-810320H

本社・営業本部 066 千歳市上長都1061番地2
01232-6-1121

札幌事務所 062 札幌市豊平区豊平2条7丁目110-45
営業1部 011-811-5131

東京事務所 110 東京都台東区東上野3丁目39番7号
営業2部 マルヤビル内

輸出部 03-833-0191
千歳商品管理センター 066 千歳市上長都1061番地2
01232-6-1121

伊達商品管理センター 052 伊達市弄月町78-1
0142-23-2111

沼津商品管理センター 410-03 静岡県沼津市原2440
0559-66-0191

札幌営業所 062 札幌市豊平区豊平2条7丁目110-45
011-811-5131

伊達営業所 052 伊達市弄月町78-1
0142-23-3638

旭川営業所 070 旭川市神楽4条9丁目
0166-61-6131

浜頓別出張所 098-57 枝幸郡浜頓別町2丁目ホクレン宗谷機械センター内
01634-2-3177

帯広営業所 080 带広市東2条南15丁目
0155-24-5988

北見営業所 090 北見市小泉302
0157-24-5988

中標津営業所 086-11 標津郡中標津町西6条北2丁目
01537-2-2624

盛岡営業所 020-01 盛岡市みたけ2丁目4番7号
0196-41-4811

仙台営業所 983 仙台市福田町2丁目4-20佐正ビル内
0222-58-7301

関東営業所 323 小山市雨ヶ谷新田72-4
0285-27-1515

松本営業所 399-65 松本市大字芳川村井町高畑942-2
0263-58-2850

名古屋営業所 483 江南市大字古知野字牧森108
05875-4-5231

岡山営業所 700 岡山市米倉121-4保崎ビル
0862-43-1147

熊本営業所 862 熊本市九品寺4丁目1-22
0963-62-2361

宮崎営業所 885 都城市花織町14号6-2
0986-23-0274

