

STAR

ベールクリッパ

取扱説明書・部品表

製品コード	K49216
型式	MBG1020
部品供給型式	MBG1020-01
製品コード	K49217
型式	MBG1220
部品供給型式	MBG1220-01
製品コード	K49218
型式	MBG1520
部品供給型式	MBG1520-01

部品ご注文の際は、必ず部品供給型式をご連絡ください。

“必読”機械の使用前には必ず読んでください。

スター農機株式会社





安全に作業するため

安全に関する警告について

本機には、**▲**印付きの警告ラベルを貼付しています。安全上、特に重要な項目を示しています。警告を守り、安全な作業を行ってください。

警告ラベルについて



その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性が高いことを示します。



その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があることを示します。




その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあることを示します。



本機を運転するときには、必ず取扱説明書をよくお読み下さい。
 1. 作業に適した、だぶつきのない服装で行って下さい。
 2. 運転を飲んだとき、過労ぎみ、病気や妊娠しているときは、作業をしないで下さい。子供には運転させないで下さい。
 3. 本機を運転するときは、周囲の安全を確認して下さい。
 4. 運転前には、必ず点検や調整をして下さい。
 5. 点検や調整をするときは、必ずP.T.Oなどの動力遮断や動力停止（エンジン、電源など）をしてから行って下さい。
 6. 点検・調整で取り外したカバー類は、必ず元通りに取り付けて下さい。
 7. 他人に本機を見るとときは、必ず「取扱説明書」をよく読んでから作業するようすすめて下さい。

部品番号 106164



本機の下に入ると、ペールの落下、または、ローダの下敷きになり、ケガをすることがあります。

雨天時などでは、ペールが滑り落ちる事があります。

作業中は、周囲に人を近づけないで下さい。

部品番号 106422

— ラベルが損傷した時は —

警告ラベルは、使用者および周囲の作業者などへ危険を知らせる大事なものです。

ラベルが損傷した時は、すみやかに貼り替えてください。

注文の際には、この図に示す 部品番号 をお知らせください。

安全操作上の注意点

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡を含む傷害を生じる恐れがあります。

作業前には、作業機およびトラクタ・フロントローダの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してから行ってください。

作業前に

取扱説明書は製品に近接して保存を

▲注意

- 機械の取り扱いで分からぬ事があった時、取扱説明書を製品に近接して保存していくため、自分の判断だけで対処すると思わぬ事故が起き、ケガをする事があります。取扱説明書は、分からぬ事があった時にすぐに取り出せるよう、製品に近接して保存してください。

取扱説明書をよく読んで作業を

▲注意

- 取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領の不十分な理解のまま作業すると、思わぬ事故を起こす事があります。作業を始める時は、製品に貼付している警告ラベル、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項、取扱要領を十分に理解してから行ってください。

こんな時は運転しないでください

▲警告

- 体調が悪い時、機械操作に不慣れな場合などに運転すると、思わぬ事故を起こす事があります。

次の場合は、運転しないでください。

- 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できない時。
- 酒を飲んだ時。
- 機械操作が未熟な人。
- 妊娠している時。

服装は作業に適していますか

▲警告

- 作業に適さない服装で機械を操作すると、衣服の一部が機械に巻き込まれ、死亡を含む傷害をまねく事があります。

次に示す服装で作業してください。

- 袖や裾は、だぶつきのないものを着用する。

- ズボンや上着は、だぶつきのないものを着用する。
- 帽子を着用する。
- はしまき、首巻きタオル、腰タオルなどはしない。

機械を他人に貸す時は、

▲警告

- 機械を他人に貸す時、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からぬため、思わぬ事故を起こす事があります。

取扱い方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導してください。

機械の改造禁止

▲注意

- 機械の改造や、当社指定以外のアタッチメント・部品などを取り付けて運転すると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。

機械の改造はしないでください。

アタッチメントは、当社指定製品を使用してください。

部品交換する時は、当社が指定するものを使用してください。

始業点検をする時は

▲注意

- 始業点検を怠ると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。

作業を始める前には、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

エンジン始動・発進する時は

▲警告

- エンジンを始動するとき、トラクタの横やステップに立ったまま行うと、緊急事態への対処ができず、運転者はもちろん周囲にいる人がケガをする事があります。
運転席に座り、周囲の安全を確認してから行ってください。

- エンジンを始動する時、主変速レバーを「N」(中立)にして行わないと、変速機が接続状態になっているため、トラクタが暴走し思わぬ事故を起こす事があります。
主変速レバーを「N」(中立)にして行ってください。

- エンジンを始動する時、作業機を下限まで降ろして行わないと、不意に降下または上昇して、周囲にいる人がケガをする事があります。

作業機を下限まで降ろして行ってください。

- 室内で始動する時、排気ガスにより中毒になる事があります。
窓、戸などを開け、十分に換気をしてください。

作業機を着脱する時は

▲警告

- 作業機を着脱するためにトラクタを移動させる時、トラクタと作業機の間に人がいると、挟まれてケガをする事があります。
トラクタと作業機の間に人を近づけないでください。

▲注意

- グリッパの組み替えをする時、トラクタのエンジンをかけたまま行うと第三者の不注意により、不意にトラクタが動いたり、フロントローダが動き、ケガをする事があります。
トラクタのエンジンをとめ、フロントローダの降下防止をしてから行ってください。
- パケットの取り外しをする時、または、ベルグリッパの取り付けをする時、トラクタのエンジンをかけたまま行うと、第三者の不注意により、不意にトラクタが動いたり、フロントローダが動き、ケガをする事があります。
トラクタのエンジンをとめて行ってください。
- 油圧配管の取り外しや取り付けをする時、圧力がかかっていると、飛び出る高圧オイルあるいはフロントローダの急な降下で、ケガをする事があります。
作業するのに都合の良い位置に降ろし、台などで落下防止をして、油圧配管に圧力がかからないようにして行ってください。
- 作業機をトラクタに着脱する時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。

公道走行時は作業機の装着禁止

▲注意

- トラクタに作業機を装着して公道を走行すると、道路運送車輌法に違反します。
トラクタに作業機を装着しての走行はしないでください。

移動走行する時は

▲危険

- 移動走行する時、トラクタのブレーキペダルが左右連結されていないと、片ブレーキになり、トラクタが左右に振られ横転などが起り、思わぬ事故をまねく事があります。

ほ場での特殊作業以外は、ブレーキペダルは左右連結して使用してください。

▲警告

- トラクタに運転者以外の人を乗せると、トラクタから転落したり、運転操作の妨げになって、緊急事態への対処ができず、同乗者はもちろん、周囲の人および運転者自身がケガをする事があります。
トラクタには、運転者以外の人は乗せないでください。
- 急制動・急旋回を行うと、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。
急制動・急旋回はしないでください。
- 坂道・凹凸地・急カーブで速度を出しすぎると、転倒あるいは転落事故を起こす事があります。
低速走行してください。
- 側面が傾斜していたり、側溝がある通路で路肩を走行すると転落事故を起こすことがあります。
路肩は走行しないでください。
- 高低差が大きい段差を乗り越えようすると、トラクタが転倒あるいは横転し、ケガをする事があります。
あゆみ板を使用してください。
- 作業機を下に降ろした状態で移動走行すると、障害物などにぶつかったり、周囲の人々に追突し、ケガをする場合があります。
移動走行する場合は、持ち上げて行ってください。

作業中は

作業する時は

▲危険

- 本機の下に入ると、ペールの落下、または、フロントローダの下敷きになりケガをすることがあります。

雨天時などではペールが滑り落ちることがあります。

作業中は、周囲に人を近づけないでください。

▲警告

- 作業をする時、周囲に人を近づけると、機械の下敷きや追突などにより、ケガをすることがあります。

周囲に人を近づけないでください。

- 傾斜地で速度を出しすぎると、暴走事故をまねくことがあります。

低速で作業してください。

下り作業をする時、坂の途中で変速すると、暴走する原因となります。

坂の前で低速に変速して、ゆっくりとおりてください。

- わき見運転をすると、周囲の障害物の回避や周囲の人への危険回避などができず、思わぬ事故を起こすことがあります。

前方や周囲へ、十分に注意を払いながら運転してください。

- 手放し運転をすると、思わぬ方向へ暴走し、事故を起こすことがあります。

しっかりとハンドルを握って運転してください。

- ハウス内などの室内作業をする時、排気ガスにより中毒になることがあります。

窓、戸などを開け、十分に換気をしてください。

▲注意

- 機械の調整や、付着物の除去などを行う時、エンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に機械が動きだし、思わぬ事故を起こすことがあります。

エンジンをとめてから行ってください。

本機から離れる時は

▲警告

- 本機から離れる時、傾斜地や凹凸地などに駐車すると、トラクタが暴走して思わぬ事故を起こす事があります。

平坦で安定した場所に駐車し、トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけて暴走を防いでください。

- 本機から離れる時、作業機をあげたままにしておくと、第三者の不注意により、ケガをする事があります。

下限まで降ろしてから本機を離れてください。

作業が終わったら

機体を清掃する時は

▲注意

- エンジンを切らずに、付着物の除去作業などを行うと、第三者の不注意により、不意に機械が動きだし、思わぬ事故を起こす事があります。

エンジンをとめてから行ってください。

終業点検をするときは

▲注意

- 作業後の点検を怠ると、機械の調整不良や破損などが放置され、次の作業時にトラブルを起こしたり、ケガをする事があります。作業が終わったら、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

- フロントローダを持ち上げて点検・調整を行う時、第三者の不注意により、不意に降下し、ケガをする事があります。

フロントローダの油圧回路をロックして行ってください。

不調処置・点検・整備をする時

▲注意

- 機械に異常が生じた時、そのまま放置すると、破損やケガをする事があります。
取扱説明書に基づき行ってください。
- 傾斜地や凸凹地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出して、ケガをする事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- エンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意にトラクタが動いたり、フロントローダが昇降し、ケガをする事があります。
エンジンをとめ、フロントローダの油圧回路をロックして行ってください。
- 作業機をあげた状態のまま下にもぐったり、足を入れたりすると、不意に降下し、ケガをする事があります。
下に入る時は、フロントローダの油圧回路をロックして行ってください。
- 油圧の継手やホースに、ゆるみや損傷があると、飛び出る高圧オイルあるいは作業機の急な降下で、ケガをする事があります。
補修もしくは部品交換してください。
- 油圧系統の補修や部品交換をする時、圧力がかかっていると、飛び出る高圧オイルで、ケガをする事があります。
平坦な場所に作業機をおろし、エンジンをとめて行ってください。

もくじ



安全に作業するため

安全に関する警告について	1	作業中は	4
作業前に	2	作業が終わったら	4
		不調処置・点検・整備をする時	4

1

フロントローダへの装着

1 各部の名称とはたらく	8	3 フロントローダへの取付	9
2 組立部品	9	1. フロントローダのバケット取外し	9
1 解 槻	9	2. フロントローダへの取付	9
2 組立部品の明細	9	4 油圧ホースの取付	9

2

運転を始める前の点検

1 運転前の点検	11	2 エンジン始動での点検	11
1 トラクタ各部の点検	11	1. フロントローダ油圧系統に 異常はないか	11
2. フロントローダの点検	11	2. ベールグリッパ油圧系統に 異常はないか	11
3. フロントローダへの取付部点検	11	3 給油箇所一覧表	12
4. ベールグリッパ本体の点検	11		

3

作業の仕方

1 本機の使用目的	13	3 作業要領	13
2 グリッパの組み替え	13		
(MBG1520に適用)			

4

作業が終わったら

1 作業後の手入れ 14
2 フロントローダからの切り離し 14

3 長期格納する時 15

5

点検と整備について

1 点検整備一覧表 16

6

不調時の対応

1 不調処置一覧表 17

7


部品表

18

1 フロントローダへの装着

適切な装着で安全な作業をしましょう。

1 各部の名称とはたらき



1. ベールグリッパ

ロールペールをクランプして積み込みや運搬を行う機械の総称です。
フロントローダに装着して使用します。

2. ローダブラケット

ベールグリッパをフロントローダに装着するためのアダプタです。

3. アーム

ロールペールをクランプするのに使用します。

4. グリッパ; R

〈MBG1520に適用〉
ロールペールの径により組み替えて使用します。

5. シリンダ

油圧でアーム（グリッパ）を動かして、ロールペールをクランプするのに使用します。

6. パイロットチェック弁

ロールペールをアームでクランプした時、リークによるクランプのゆるみ防止に使用します。

7. 油圧ホース

シリンダに圧力を伝えるのに使用します。

8. 油圧カプラ

ワンタッチで接続・切り離しができる油圧継手です。

9. ホースホルダ

油圧ホースを1箇所に束ねるのに使用します。

2 組立部品

1. 解 梱

木枠に固定している部品をほどいてください。

2. 組立部品の明細

- (1) 同梱されている梱包明細に基づき、必要部品が揃っているか確認してください。
- (2) 組立に必要なボルト・ナット類は、梱包明細のボルト・ナット類の備考欄に「使用する部品の符号」を記載しています。
組立に際しては、参照してください。

3 フロントローダへの取付

1. フロントローダのバケット取外し

▲ 注意

- バケットや油圧配管の取り外しをする時、トラクタのエンジンをかけたまま行うと、第三者の不注意により、不意にトラクタが動いたり、フロントローダが動き、ケガをすることがあります。
トラクタのエンジンをとめて行ってください。
- 油圧配管の取り外しをする時、圧力がかかっていると、飛び出る高圧オイルあるいはフロントローダの急な降下で、ケガをする事があります。作業するのに都合の良い位置に降ろし、台などで落下防止をして、油圧配管に圧力がかからないようにして行ってください。

- (1) フロントローダを作業するのに都合の良い位置に降ろし、台などで落下防止をして、油圧配管に圧力がかからないようにしてください。
- (2) フロントローダのバケットを回動させている油圧配管を取り外してください。
- (3) フロントローダのバケット部分をフロントローダから取り外してください。

2. フロントローダへの取付

▲ 注意

- ペールグリッパや油圧配管の取り付けをする時、トラクタのエンジンをかけたまま行うと、第三者の不注意により、不意にトラクタが動いたり、フロントローダが動き、ケガをすることがあります。
トラクタのエンジンをとめて行ってください。

- (1) フロントローダの取付部に、梱包からほどいたペールグリッパ本体を近づけてください。
この時、ペールグリッパ本体のフレームは地面に対して、垂直になるように立ててください。
- (2) フロントローダから取り外したバケット取付部に合わせて、ローダープラケットをペールグリッパ本体に対して、左右対称になるようにM20×35のボルトで仮締めしてください。
- (3) フロントローダがローダープラケットからスムーズに着脱できることを確認したら、M20×35ボルトを増し締めしてください。

4. 油圧ホースの取付

▲ 注意

- 油圧ホースの取り付けをする時、トラクタのエンジンをかけたまま行うと、第三者の不注意により、不意にトラクタが動いたり、フロントローダが動き、ケガをすることがあります。
トラクタのエンジンをとめて行ってください。


1. 油圧ホースをホースホルダに通し、フロントローダアームに添わせ、適当な所（5ヶ所）をインシュロックで仮止めしてください。
2. 油圧カプラをトラクタの外部油圧取出口に接続してください。
3. トラクタのエンジンを始動し、フロントローダアームを上下させ、油圧ホースが異常に張る箇所がない事を確認してください。
異常に張る箇所があれば、トラクタのエンジンをとめ、張る箇所のホースを伸ばしてください。

- ペールグリッパ本体を首振りさせ、油圧ホースが異常に張る箇所や、ペールグリッパ本体に引っかかる所がないか確認してください。
特に、ペールグリッパを下げた時に異常に張る箇所がないか確認してください。異常に張る箇所があれば、トラクタのエンジンをとめ、張る箇所のホースを伸ばしてください。
- フロントローダを降ろし、トラクタのエンジンをとめて、仮止めしていたインシュロックをしっかりと締めて、油圧ホースを固定してください。
- トラクタのエンジンを始動し、ペールグリッパのシリンダを作動させ、グリッパを2～3回クランプさせて、シリンダ内のエア抜きをしてください。


<ハイレックキット装備のフロントローダに装着する時>

- ペールグリッパ本体から出ている油圧ホースの最初の油圧カプラをハイレックキットに直接つないでください。
- 接続金具のサイズや油圧ホースの長さが適合しているか確認してください。
- サイズちがいや長さが短い時は、サイズに適合するアダプタを取り付け、ホースを延長してください。
- 油圧ホースを取り付けた後に、ペールグリッパ本体をゆっくりと首振りし、引っかかりや異常に張る箇所を解消してください。

油圧ホースが異常に張らないか又
機体に引っ掛からないか確認



油圧ホースがボーダ部に挟まつた
り引っ掛かる部分がないか確認



2 運転を始める前の点検

機械を調子よく長持ちさせるため、作業前に必ず行いましょう。

1 運転前の点検

1. トラクタ各部の点検

トラクタの取扱説明書に基づき、点検を行ってください。

2. フロントローダの点検

フロントローダの取扱説明書に基づき、点検を行ってください。

3. フロントローダへの取付部点検

(1) ローダブラケット取付ボルトにゆるみはないか。

不具合が見つかった時は増し締めしてください。

(2) フロントローダへの取付部は、確実に取り付いているか。

不具合が見つかった時は、「1-3-2 フロントローダへの取付」の説明に基づき不具合を解消してください。

4. ベールグリッパ本体の点検

(1) 各部の取り付けボルト類にゆるみはないか。
不具合が見つかった時は増し締めしてください。

(2) 各部の給油は十分か。
不具合が見つかった時は「3 純正部品一覧表」に基づき給油してください。

(3) 損傷部品はないか。
不具合が見つかった時は損傷部品を交換してください。

2 エンジン始動での点検

1. フロントローダ油圧系統に異常はないか
トラクタのエンジンを始動し、フロントローダを昇降させて途中で保持した時、降下がなければ異常はありません。

ベールグリッパの首振り作動がスムーズに動けば異常はありません。

不具合が見つかった時は、トラクタおよびフロントローダの取扱説明書に基づき不具合を解消してください。


2. ベールグリッパ油圧系統に異常はないか

ベールグリッパのシリングを作動させて、スムーズにアームが作動すれば異常ありません。

不具合が見つかった時は、「6-1 不調処置一覧表」の説明に基づき不具合を解消してください。

3 給油箇所一覧表

グリースを給脂する場合、適量とは古いグリースが排出され新しいグリースが出るまでです。



型 式	給 油 場 所	個 所	潤滑油の種類	交換時期	量
M B G1020	アーム支点	2	グリース	使 用 每	適 量
	シリンドラ支点	2	"	"	"
M B G1220	アーム支点	2	"	"	"
	シリンドラ支点	2	"	"	"
M B G1520	アーム支点	2	"	"	"
	グリッパ支点	2	"	"	"
	シリンドラ支点	2	"	"	"

3 作業の仕方

安全を確認して、慎重に作業してください。

1 本機の使用目的

ロールベーラで梱包されたペール、あるいはラッピングマシンでラッピングしたペールの積み込み作業に使用します。

グリップできるペールの直径は次の通りです。

M B G 1020 80cm～100cm

M B G 1220 100cm～120cm

M B G 1520 120cm～160cm

2 グリッパの組み替え <MBG1520に適用>

MBG1520は、出荷時は直径1500mm用ペールをグリップするようにセットされています。



グリッパを組み替える事により、直径1200mm用ペールにも対応できます。

▲ 注意

- グリッパの組み替えをする時、トラクタのエンジンをかけたまま行うと、第三者の不注意により、不意にトラクタが動いたり、フロントローダが動き、ケガをすることがあります。

トラクタのエンジンをとめ、フロントローダの降下防止をしてから行ってください。

1. ロールピンを抜いてください。
2. シャフトを抜いて、グリッパを外してください。
3. グリッパを反転して、組み替えてください。
4. シャフトを差し込んでください。
5. ロールピンを打ち込んでください。



φ1500用

φ1200用

3 作業要領


▲ 危険

- 本機の下に入ると、ペールの落下、または、フロントローダの下敷きになり、ケガをすることがあります。

雨天時などでは、ペールが滑り落ちることがあります。

作業中は、周囲に人を近づけないでください。

本機は、ペールの径をグリップする方式なので縦積み、横積みのいずれにも対応できます。




取扱い上の注意

ロールを積み重ねる時、重ねすぎると下部のロールが変形し荷くずれを起こすことがあります。積み重ねは、3段以下にしてください。

ラッピングマシンでラップしたロールは、縦積みにした方がラッピングフィルムの気密性が保ちやすくなります。

高品質のサイレージを作るためには、縦積みを推奨します。

積み込みをする時は、本機の構造上、右側の片開きアーム方式のため、ロールを降ろした後、右側のアームを開いて、トラクタを後退させて、本機をロールから抜きます。必ず左側から積み込み、たえず右側のアーム部が自由に動けるようにしてください。



取扱い上の注意

右側から積み込みをすると、本機のアームを開いた時、先に積み込んだロールを押し荷くずれする事があります。

また、アームの開きに合わせたスキマをとつて積み込みをすると、積み重ねた状態が不安定となり、荷くずれの原因になります。積み込みは、左側から行ってください。

取扱い上の注意

ペールをグリップして長距離走行すると、ペールの変形などにより、落下する可能性があります。作業方法を工夫してできる限り、短距離の走行になるようにしてください。

やむをえず、長距離走行する時は、本機を下げ、低速で走行し周囲には人を近づけないでください。

また、短距離、長距離を問わず、ロールをグリップしての作業は、ほ場内または厩舎などの施設内にとどめてください。

4 作業が終わったら

長持ちさせるために、手入れは必ずしましょう。

1 作業後の手入れ

▲ 注意

- トランクタのエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意にトランクタが動いたり、フロントローダが昇降し、ケガをする事があります。
トランクタのエンジンをとめ、フロントローダの油圧回路をロックして行ってください。

1. 機械の上にかかっている草や稻わらなどは、ほ場の中できれいに取り除いてください。
2. ボルト・ナット・ピン類のゆるみや脱落はいか確認してください。
ゆるみがあれば、増し締めしてください。
脱落があれば、部品表を見て指定するもの（サイズ、強度など）を購入し、速やかに取り付けてください。
3. 破損部品はないか確認してください。
破損部品があれば、速やかに部品交換してください。
4. 油圧系統（ペールグリッパ）の継手部に油もれはないか、シリンダ・パイロットチェック弁・油圧ホースに破損はないか確認してください。

油もれがあれば、その箇所を取り外し、シールテープを巻き直して、再度取り付けてください。

シリンダなどの破損があれば、速やかに部品交換してください。

5. 各部の給油箇所は、「2-3 給油箇所一覧表」に従って給油してください。


2 フロントローダからの切り離し

▲ 注意

- トランクタのエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意にトランクタが動いたり、フロントローダが昇降し、ケガをする事があります。
トランクタのエンジンをとめ、フロントローダの油圧回路をロックして行ってください。

1. フロントローダを下げ、ペールグリッパを接地させてください。
2. トランクタのエンジンをとめ、フロントローダの油圧回路をロックしてください。
3. ペールグリッパのアームを作動させているトランクタ外部油圧取出回路をロックしてください。

4. 図の位置の油圧カプラを切り離してください。



5. 油圧カプラにカプラキャップを取り付けてください。

6. ペールグリッパ本体をフロントローダの接続部から外してください。

接続部は、フロントローダにより構造がちがいます。それぞれの機種の取扱説明書に基づいて取り外してください。

3 長期格納する時

1. 機体各部の清掃をしてください。

2. 摩耗した部品、破損した部品は、交換してください。

3. 「2-3 純正部品一覧表」に従って、油脂を補給してください。

回動支点部およびフロントローダ取付部には、注油してください。

4. 塗装損傷部は、補修塗装または油を塗布し、さび防止をしてください。

5. 格納は、風通しのよい屋内に保管してください。

5 点検と整備について

調子よく作業するために、定期的に行いましょう。

機械の整備不良による事故などを未然に防ぐために、「点検整備一覧表」に従って、各部の点検・整備を行い、機械を最良の状態で、安心して作業が行えるようにしてください。

▲ 注意

- トラクタのエンジンをとめず作業すると、第三者の不注意により、不意にトラクタが動いたり、フロントローダが昇降し、ケガをすることがあります。
　　トラクタのエンジンをとめ、フロントローダの油圧回路をロックして行ってください。
- 油圧系統の補修や部品交換をする時、圧力がかかっていると、飛び出る高圧オイルで、ケガをすることがあります。
　　平坦な場所に作業機をおろし、エンジンをとめて行ってください。

1 点検整備一覧表

時 間	項 目	処 置
使 用 每	機械の清掃 部品脱落、破損部 各部のボルト・ナットのゆるみ 各部の給油 油圧継手からの油もれ	取付、部品交換 増し締め 「2-3 純正部品一覧表」に基づき給油 シールテープを巻き、再取付

6 不調時の対応

エンジンをとめてから処置してください。

▲ 注意

- トランクタのエンジンをとめず作業すると、第三者の不注意により、不意にトランクタが動いたり、フロントローダが昇降し、ケガをすることがあります。
トランクタのエンジンをとめ、フロントローダの油圧回路をロックして行ってください。
- 油圧系統の補修や部品交換をする時、圧力がかかっていると、飛び出る高圧オイルで、ケガをすることがあります。
平坦な場所に作業機をおろし、エンジンをとめて行ってください。

1 不調処置一覧表

症 状	原 因	処 置
グリッパのアームが作動しない	トランクタ外部油圧取出回路がロックされている	トランクタの取扱説明書に基づき、ロックを解除する
	油圧カプラが接続されていない	接続する
	パイロットチェック弁の不良	部品交換する
アームのグリップが悪い または、グリップしたベルが落下する	ベル径サイズのちがうグリッパで作業している (例 MBG1220でベル径900mmをグリップしている)	ベル径に合ったグリッパを使う
	パイロットチェック弁の不良	部品交換
	雨や露にあたった直後に作業している	すべりやすくなります 雨や露の直後はできるだけ作業をさせてください

原因や処置のしかたがわからない場合は、下記事項とともに購入先にご相談ください。

1. 製品名
2. 部品供給型式(型式)
3. 製造番号
4. 故障内容(できるだけ詳しく)

7 部品表

部品のご注文について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 製品名
- ② 部品供給型式（型式）
- ③ 部品名称（部品表を参照してください）
- ④ 部品番号（部品表を参照してください）
- ⑤ 個数（部品表を参照してください）

※部品供給型式は取説・部品表表紙および本体に貼付のネームプレートに表示しています。

2. 部品名称欄に「付」と表示している部品には、該当見出番号の部品が含まれております。

（例）

見出番号	部品番号	部分名称	個数
1	92602	シャフト  付	2
2	ONAS6	グリースニップル；A-M6×1F	6

このシャフトには、見出番号2のグリースニップルが取り付けられている事を示します。

3. 使用型式により部品番号や個数が異なる場合は、部品名称欄に注記していますのでご注意ください。

4. ボルト・コネジ・ナット類の部品番号末尾に記載されている英文字は以下のことを表しております。

（例）BZ0815A (G)

-  A ; ナット・スプリングワッシャ付
-  D ; ナット2個付
-  N ; ナット付
-  P ; ワッシャ付
-  W ; スプリングワッシャ付

5. 個数欄の□は、以下のことを表しております。

…シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品


…アクセサリ品に含まれる部品で単品では供給しない部品

補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。


補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。

MBG1020 ベールグリッパ フレーム・ユアツ




番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品名称	商品名称	個数
1	102718	フレーム	1	26	WRA06G	ワッシャ ; M6	1
2	102721	アーム	1	27	100130	パイラッククリップ ; C-63	1
3	83941	ピン	2	28	WS06G	Sワッシャ ; M6	1
4	BZ1016WG	ボルト ; M10×16 (8.8)	2	29	100185	ゴムプレート	1
5	ONAS6	グリースニップル ; A-M6×1F	2	30	99693	ホースホルダ	1
6	88010	シリンダ ; CWP50×160×390	1	31	BZ0816WG	ボルト ; M8×16 (8.8)	2
7	98698	ピン	2	32	KLF20	メスオスエルボ ; PT1/4	1
8	BZ1016WG	ボルト ; M10×16 (8.8)	2	33	102723	グリッパ	1
9	ONAS1	グリースニップル ; A-PT1/8	2	34	BZ1440AG	ボルト ; M14×40 (8.8)	4
10	87941	ユアツホース ; 1/4×2000	2				
11	98699	ユアツホース ; 1/4×3150	4				
12	YLA0	エルボ ; PT1/4×PF1/4	3				
13	KB3020	ブッシング ; PT3/8×PT1/4	10				
14	00777	カプラプラグ ; 3/8	4				
15	00776	カプラキャップ ; 3/8	6				
16	CLF30F	カプラ (メス) ; 3/8	4				
17	CLF30M	カプラ (オス) ; 3/8	6				
18	ILT50L	インシュロック ; T50L	5				
19	100159	ホース ; PF1/4×PT1/4×400	1				
20	KLA20	エルボ (90°) ; 1/4	1				
21	100970	ブッシング ; PF1/4×PT1/4	3				
22	100100	パイロットチェックベン ; 1/4S	1				
23	100124	アングル	1				
24	BZ0645G	ボルト ; M6×45 (8.8)	1				
25	NN06G	ナイロンナット ; M6	1				

MBG1220・1520 ベールグリッパ フレーム・ユアツ



番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品名称	商品名称	個数	
1	102686	フレーム	MBG1220	1	22	00776	カブラキャップ ; 3/8	4
	102771	フレーム	MBG1520	1	23	YNP30	ニップル ; PT3/8×PF3/8	2
2	102698	アーム	MBG1220	1	24	YNP4030	ニップル ; PT1/2×PT3/8	2
	102779	アーム	MBG1520	1	25	CLF40M	カブラ(オス) ; 1/2	2
3	93342	ピン ; F30×105	MBG1220	2	26	00778	カブラキャップ ; 1/2	2
	94314	ピン ; F30×128	MBG1520	2	27	100094	ユアツホース ; PF3/8×PT3/8×2000	2
4	BZ1016WG	ボルト ; M10×16 (8.8)		28	78455	ユアツホース ; 3/8×4000	2	
5	102778	グリッパ ; R	MBG1520	1	29	ILT50L	インシュロック ; T50L	5
6	94316	シャフト	MBG1520	1	30	99693	ホースホルダ	1
7	PS10050	スプリングピン ; 10×50		31	BZ0816WG	ボルト ; M8×16 (8.8)	2	
8	94317	スプリング ; R	MBG1520	1	32	KN3020	ニップル ; PT1/8×PT1/4	1
9	94318	スプリング ; L	MBG1520	1	33	100970	ブッシング ; PF1/4×PT1/4	4
10	26743	ハートピン ; 20×4	MBG1520	4	34	KLF20	メスオスエルボ ; 1/4	2
11	102050	シリンダ ; CWP55×210×480	MBG1220	1	35	YNP2030	ニップル ; PT1/4×PF3/8	2
	102051	シリンダ ; CWP75×210×480	MBG1520	1	36	YL2030	エルボ ; PT1/4×PF3/8	1
12	BZ1640AG	ボルト ; M16×40 (8.8)	MBG1220	4	37	100184	ユアツホース ; PF3/8×PT3/8×400	1
	BZ1640AG	ボルト ; M16×40 (8.8)	MBG1520	6	38	100110	パイロットチェックベン ; 1/4S	1
13	ONAS6	グリースニップル ; A-M6×1F		39	100124	アングル	1	
14	102784	ピン ; F30×128	MBG1520	1	40	BZ0645G	ボルト ; M6×45 (8.8)	1
15	94380	ピン ; F30×88	MBG1220	2	41	NN06G	ナイロンナット ; M6	1
	94320	ピン ; F30×112	MBG1520	1	42	WRA06G	ワッシャ ; M6	1
16	BZ1016WG	ボルト ; M10×16 (8.8)		43	102556	パイラッククリップ ; G-70 MBG1220	1	
17	KLF30	メスオスエルボ ; PT3/8			102872	パイラッククリップ ; G-92 MBG1520	1	
18	CLF30F	カブラ(メス) ; 3/8		44	WS06G	Sワッシャ ; M6	1	
19	00777	カブラプラグ ; 3/8		45	102696	グリッパ ; L MBG1220	1	
20	82995	ユアツホース ; 3/8×3150			102776	グリッパ ; L MBG1520	1	
21	CLF30M	カブラ(オス) ; 3/8		46	ONAS6	グリースニップル ; A-M6×1F MBG1520	2	

MBG1020・1220・1520 ベールグリッパ ローダブラケット



12165

調整

S-951106E

本 社 066 千歳市上長都 1061 番地 2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千歳営業所 066 千歳市上長都 1061 番地 2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

旭川営業所 070 旭川市神楽 4 条 9 丁目 3 番 31 号
TEL 0166-61-6131
FAX 0166-62-8985

豊富出張所 098-41 天塩郡豊富町字上サロベツ 1191 番地
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯広営業所 080-24 帯広市西 22 条北 1 丁目 12 番地
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

北見出張所 090 北見市小泉 302
TEL 0157-24-3880
FAX 0157-61-1344

中標津営業所 086-11 標津郡中標津町北町 2 丁目 16 番 2
TEL 01537-2-2624
FAX 01537-3-2540

盛岡営業所 020-01 岩手県盛岡市みたけ 2 丁目 4 番 7 号
TEL 0196-41-4811
FAX 0196-41-5529

仙台営業所 985 宮城県多賀城市町前 2 丁目 87 番地
TEL 022-367-4573
FAX 022-367-4846

小山営業所 307-02 栃木県小山市梁 2512-1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

名古屋営業所 480-01 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字南屋敷 191
TEL 0587-93-6888
FAX 0587-93-5416

岡山営業所 700 岡山県岡山市下中野 704-103
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊本営業所 862 熊本県熊本市長嶺町 2255-429
TEL 096-381-7222
FAX 096-384-3525

都城営業所 885 宮崎県都城市都北町 3537-1
TEL 0986-38-1045
FAX 0986-38-4644